Inspecion de Automoviles y Busetas

05/24/2023

Datos Importantes	Luces	Accesorios	Asientos	Documentación	Llantas
 Placa: MS83994 Fecha de Inspección:2023-05-13 Kilometraje: 81 Combustible: 1/2 	Alta: BuenoBajas: BuenoMarcha: Bueno	 Alojenos: Bueno Escobillas: Malo Extintor: Malo Botiquin: Malo Triangulos: Regular Cinturon: Malo Chapa Puerta: Bueno Pito: Regular Parabrisas: Bueno Vidrios Laterales: Bueno Climatizacion: Bueno Refrigeracion: Malo Aceite: Malo Alfombras: Malo Radio: Regular 	 Derecho : Regular Izquierdo: Malo 	 Permiso Circulación : No RTV : No Título Propiedad : Si 	 Delantera: Regular Trasera: Regular Repuesto: Bueno Tuercas: Malo Retrovisor: Bueno

Firma del encargado de la inspeccion

Firma del encargado de la Gira