CheckShip

PLATAFORMA DE INSPEÇÃO VEICULAR

Relatório Operacional

30 Dias de Operação

05/02/2026 — 06/03/2026

Transportadora Rolim

Gerado automaticamente em 06/03/2026 às 16:00 — CheckShip v1.0

Resumo Executivo

1.356
INSPEÇÕES REALIZADAS
99,6% concluídas

42
INSPETORES ATIVOS
de 56 motoristas

99,5%
TAXA DE CONFORMIDADE
23.558 de 23.683 itens

~45
MÉDIA DIÁRIA
inspeções/dia

38
VEÍCULOS INSPECIONADOS
de 59 ativos

+558%
CRESCIMENTO SEMANAL
55 → 362 inspeções/semana

Usuários

PERFIL	QTD	%
Motoristas	**56**	75,7%
Gestores	**16**	21,6%
Outros	**2**	2,7%
Total	**74**	100% ativos

Frota

ATIVO	TOTAL	ATIVOS	INATIVOS
Veículos	78	59	19
Carretas	89	89	0
Total Frota	**167**	**148**	**19**

Conformidade e Não Conformidade

99,5%
Taxa de Conformidade Geral

✅ 23.558 itens conformes | ⚠️ 125 itens não conformes

RESPOSTA	CONTAGEM	STATUS
Bom	19.199	Conforme
Sim	2.741	Conforme
Conforme	1.399	Conforme
Negativo (Bafômetro)	219	Conforme
Não	125	Não Conforme
N/A	7	N/A

Evolução Semanal

SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
55	341	286	312	362
13 inspetores • 11 veículos	28 inspetores • 25 veículos	28 inspetores • 24 veículos	31 inspetores • 25 veículos	33 inspetores • 31 veículos
	▲ +520%	▼ -16%	▲ +9%	▲ +16%

Volume Diário de Inspeções



Checklists Mais Utilizados

#	TEMPLATE	APLICAÇÕES	% DO TOTAL
1	1ª Etapa — Bafômetro | Motorista	**460**	33,9%
2	2ª Etapa — Detecção de Fadiga | Motorista	**431**	31,8%
3	3ª Etapa — Checklist Diário (Pré-viagem)	**424**	31,3%
4	Auditoria de Veículo | SSMA	18	1,3%
5	Auditoria de Motorista | SSMA	11	0,8%
6	Checklist Periódico de Veículo | Motorista	9	0,7%
7	Avaliação de Risco — Cliente | SSMA	1	0,1%

Top 10 Inspetores

#	INSPETOR	INSP.	CONCLUSÃO
1	Rogério F. L. dos Santos	**82**	100%
2	Carlos Aleandro dos Santos	**77**	100%
3	Raimundo Duarte Neto	**69**	100%
4	Antonio V. dos Santos Filho	67	100%
5	Ian Lenon B. Santana	61	100%
6	Genegilson Barros Sousa	59	100%
7	Antonio L. Oliveira da Silva	59	100%
8	Ronald das Neves Silva	59	100%
9	Micernandes O. Fernandes	58	100%
10	Edney Araujo Ribeiro	57	100%

Top 10 Veículos

#	PLACA	INSPEÇÕES
1	**ROV7B66**	**134**
2	**OJB4648**	**86**
3	**ROV7B70**	**83**
4	ROY5J60	82
5	ROY6H96	76
6	SMR3A89	73
7	PSY5076	69
8	ROV7B60	60
9	SNJ9G31	59
10	ROF0B51	59

Insights e Recomendações

📈 **Adoção crescente:** O sistema saiu de 55 inspeções/semana para 362, mostrando adoção orgânica forte e crescente por parte da equipe.

✅ **Conformidade excelente:** Taxa de 99,5% demonstra alto nível de manutenção e aderência aos padrões de segurança.

🔄 **Workflow consolidado:** As 3 etapas (Bafômetro → Fadiga → Pré-viagem) representam 97% das inspeções, operando como esperado.

🔧 **19 veículos inativos:** Verificar se são veículos em manutenção ou se devem ser reativados para aumentar a cobertura.

👤 **14 motoristas sem engajamento:** 75% dos motoristas cadastrados estão utilizando o sistema. Os restantes podem precisar de treinamento ou incentivo.

⚠️ **125 itens não conformes:** Embora representem apenas 0,5%, é recomendável rastrear individualmente para identificar padrões recorrentes.

Este relatório foi gerado automaticamente pela plataforma **CheckShip** em 06/03/2026 às 16:00.
Dados extraídos do banco de produção referentes ao período de 05/02/2026 a 06/03/2026.
© 2026 CheckShip — Plataforma de Inspeção Veicular