

COMPTE RENDU DE VISITE

Site : station de traitement de Vaux-sur-Orge

Date : 14 mars 2025 Redacteur : M. Berthier

La turbine n°3 presente un jeu anormal sur le palier arriere. Le niveau vibratoire releve atteint 7,2 mm/s, au-dela du seuil d'alerte fixe a 4,5 mm/s.

Preconisation : arret programme sous quinzaine et remplacement du palier. Piece de rechange disponible en magasin sous la reference PAL-3300-B.

ANNEXE - RELEVES DE VIBRATION

Turbine 1 : 2,1 mm/s	conforme
Turbine 2 : 3,8 mm/s	conforme
Turbine 3 : 7,2 mm/s	HORS SEUIL
Turbine 4 : 2,6 mm/s	conforme

Seuil d'alerte : 4,5 mm/s

Seuil d'arret immediat : 9,0 mm/s

Prochain releve prevu le 11 avril 2025.