INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL



RESPONSABLE DE RUTINA

DIVISIÓN DE APOYO Y MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SECCIÓN DE MANTENIMIENTO METROPOLITANO ÁREA DE ELECTROMECANICA

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TABLEROS ELÉCTRICOS Y TRANSFORMADORES SECOS

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	HG-00	01	FECHA: 8/12/2021 12:00:00 A	
DESCRIPCIÓN	SUBTABLERO EMERGENCIA			
UBICACIÓN	BODEGA DE EMPRESA DE LIMPIEZA			
CANTIDAD DE ESPACIOS	4	ESPACIOS DISPONIBLES 2		
CAPACIDAD DE TRANSFORMADOR		NO APLICA		
POSEE PROTECCIÓN GENERAL	. NO	CAPACIDAD DE PROTECC	CIÓN NO APLICA	
TERMOGRAFÍA INICIAL	SI	VOLTAJE L1 - L2	120.00 V	
LIMPIEZA GENERAL	SI	VOLTAJE L1 - L3	122.00 V	
ORDEN DE CABLES	SI	VOLTAJE L2 - L3	118.00 V	
REAPRETÉ DE TORNILLOS Y TERMINALES	SI	CORRIENTE L1	50.00 A	
VERIFICAR ROTULACIÓN SEGÚN PROGRAMA	SI	CORRIENTE L2	55.00 A	
TERMOGRAFÍA FINAL	SI	CORRIENTE L3	60.00 A	
COLOCACIÓN DE TAPADERAS	SI	CORRIENTE N	2.00 A	
OBSERVACIONES:				

Rafael Arturo Zamora Aguilar