INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL



RESPONSABLE DE RUTINA

DIVISIÓN DE APOYO Y MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SECCIÓN DE MANTENIMIENTO METROPOLITANO ÁREA DE ELECTROMECANICA

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TABLEROS ELÉCTRICOS Y TRANSFORMADORES SECOS

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	HG-0	01 FE	ECHA: <u>8/12/2021 12:00:0</u> 0 A
DESCRIPCIÓN	SUBTABLERO EMERGENCIA		
UBICACIÓN	BODEGA DE EMPRESA DE LIMPIEZA		
CANTIDAD DE ESPACIOS	3	ESPACIOS DISPON	IBLES 6
CAPACIDAD DE TRANSFORMADOR		NO APLICA	
POSEE PROTECCIÓN GENERA	L NO	CAPACIDAD DE PROTECCIÓ	NO APLICA
TERMOGRAFÍA INICIAL	NO	VOLTAJE L1 - L2	110.00 V
LIMPIEZA GENERAL	SI	VOLTAJE L1 - L3	112.00 V
ORDEN DE CABLES	SI	VOLTAJE L2 - L3	113.00 V
REAPRETÉ DE TORNILLOS Y TERMINALES	SI	CORRIENTE L1	59.00 A
VERIFICAR ROTULACIÓN SEGÚN PROGRAMA	SI	CORRIENTE L2	61.00 A
TERMOGRAFÍA FINAL	NO	CORRIENTE L3	63.00 A
COLOCACIÓN DE TAPADERAS	NO	CORRIENTE N	1.00 A
OBSERVACIONES: Hola			
			- Odd

Rafael Arturo Zamora Aguilar