

180694/13K/2	63/1168-18-C	TM	26.07.2018г.	180731/8K/26	3/1168-18-CF	M	26.07.2018г.	180693/17K/2	63/1168-18-C	TM	26.07.2018г.	180694/14K/2	63/1168-18-C	TM	26.07.2018г.	180694/15K/2	63/1168-18-C	TM	30.07.2018г.	180694/15K/2	63/1168-18-C	TM	30.07.2018г.	180693/18K/2	63/1168-18-C	TM	30.07.2018г.	180732/10K/2	63/1168-18-C	TM	30.07.2018г.	180732/9K/26	3/1168-18-CF	M	27.07.2018г.	180693/18K/2	63/1168-18-C	TM	30.07.2018г.	180731/9K/26	3/1168-18-CF	M	27.07.2018г.	180693/18K/2	63/1168-18-C	TM	30.07.2018г.	180732/10K/2	63/1168-18-C	TM	30.07.2018г.	180694/15K/2	63/1168-18-C	TM	30.07.2018г.	180694/13K/2	63/1168-18-C	TM	26.07.2018г.
--------------	--------------	----	--------------	--------------	--------------	---	--------------	--------------	--------------	----	--------------	--------------	--------------	----	--------------	--------------	--------------	----	--------------	--------------	--------------	----	--------------	--------------	--------------	----	--------------	--------------	--------------	----	--------------	--------------	--------------	---	--------------	--------------	--------------	----	--------------	--------------	--------------	---	--------------	--------------	--------------	----	--------------	--------------	--------------	----	--------------	--------------	--------------	----	--------------	--------------	--------------	----	--------------

(адрес, знание, сотрудничество, цех)

Объект: «ЦПА» КС «Новоприродинская» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)»

Организация-изготовитель	АО «ОЛК-Газовые турбины»	по ОКПО	
Организация-поставщик	ООО «Газпром комплектация»	по ОКПО	
Организация-грузополучатель	АО «ОЛК-Газовые турбины»	по ОКПО	
Организация-перевозчик	АО «ОЛК-Газовые турбины»	по ОКПО	
Плусконсалдочная организация			

1. В процессе **приемки оборудования** перечисленного ниже оборудования обнаружены следующие дефекты:

Оборудование		Дата		Обнаруженные дефекты	
наименование	Зав. номер	тип, марка	проектная организация	изготов- ления	поступ- ления
1	2	3	4	5	6
R57762900 Газотурб. утловой.	R5A-012	TY 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Тирсопец Газ»	2013	2018
R57762950 Газотурб. утловой.	R5A-012	TY 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Тирсопец Газ»	2013	2018
R57763100 Диффузор.	R5A-012	TY 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Тирсопец Газ»	2013	2018
R57763150 Диффузор.	R5A-012	TY 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Тирсопец Газ»	2013	2018
R57763800 Проставка.	R5A-012	TY 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Тирсопец Газ»	2013	2018
R57776500 Блок воздушного с шумоглушителем.	R5A-010	TY 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Тирсопец Газ»	2013	2018
R57761530 Конфузор.	R5A-012	TY 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Тирсопец Газ»	2013	2018

1. На поверхностях выпеченных изделий имеются повреждения лакокрасочного покрытия в виде парашин, отслоений покрытия, ржавых подтёков и проступившей ржавчины.

(наименование)

по ОКПО

R57761510	Воздуховод.	R5A-012	TY 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Тирпосен раз»	2013	2018
R57761550 Конфюзор.		R5A-012	TY 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Тирпосен раз»	2013	2018
R57761510	Воздуховод.	R5A-011	TY 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Тирпосен раз»	2013	2018
R57761530 Конфюзор		R5A-011	TY 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Тирпосен раз»	2013	2018
R57761550 Конфюзор		R5A-011	TY 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Тирпосен раз»	2013	2018
Металлоконструкция.		R5A-009	TY 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Тирпосен раз»	2013	2018
R57761200	Шумоглушитель всас.	R5A-009	TY 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Тирпосен раз»	2013	2018
R57761300 Камера всасывания		R5A-011	TY 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Тирпосен раз»	2013	2018
R57761300 Камера всасывания		R5A-010	TY 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Тирпосен раз»	2013	2018
R5776500 Блок воздуховода с шумоглушителем.		R5A-011	TY 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Тирпосен раз»	2013	2018
R57761510	Воздуховод.	R5A-012	TY 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Тирпосен раз»	2013	2018
R57761550 Конфюзор.		R5A-012	TY 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Тирпосен раз»	2013	2018

R57762300 Заслонка с приводем.	R5A-012	TY 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Гипроспецгаз»	2013	2018	
R57762400 Корпус блока УТО.	R5A-012	TY 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Гипроспецгаз»	2013	2018	
R57763700 Шумоглушитель	R5A-009	TY 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Гипроспецгаз»	2013	2018	
R57761800 Шумоглушитель	R5A-012	TY 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Гипроспецгаз»	2013	2018	
R57762100 Секция промежуточная.	R5A-012	TY 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Гипроспецгаз»	2013	2018	1. На поверхностях вышеречисленных изделий имеются повреждения лакокрасочного покрытия в виде царапин, отслоений покрытия, ржавых подтёков и проступившей ржавчины.
R57763700 Шумоглушитель	R5A-012	TY 3111-001 -5757399 7-2006	АО «Гипроспецгаз»	2013	2018	2. На R57763700 Шумоглушитель выхлопа Зав. № R5A-009 (2013 г.в.), R57761800 Шумоглушитель выхлопа Зав. № R5A-012 (2013 г.в.), R57762100 Секция промежуточная Зав. № R5A-012 (2013 г.в.), R57763700 Шумоглушитель выхлопа Зав. № R5A-012 (2013 г.в.), Колонны K5, K8, K9, K10, K12, K13 Индивидуальное открытое ангарного типа ПТА-II-25HK, отсутствует
Колонна K5. Индивидуальное открытое ангарного типа ПТА-II-25HK	R5A-009		АО «Гипроспецгаз»	2013	2018	сопроводительная, техническая документация.
Колонна K8. Индивидуальное открытое ангарного типа ПТА-II-25HK	R5A-009		АО «Гипроспецгаз»	2013	2018	
Колонна K9. Индивидуальное открытое ангарного типа ПТА-II-25HK	R5A-009		АО «Гипроспецгаз»	2013	2018	
Колонна K10. Индивидуальное открытое ангарного типа ПТА-II-25HK	R5A-009		АО «Гипроспецгаз»	2013	2018	



