


MECHANICAL EMISSIONS SERVICES LLC



Dirección: 334 Matamoros, Tijuana, Ejido matamoros 22204

Cert Number: MEX1-00000013

Vehicle Information

Campo	Valor
VIN	1HGCM82633A000001
Año	2010
Fabricado en	JAPAN
Marca	Honda
Modelo	Accord
Placa	BKP1023
Odómetro	123456
Propietario	Juan Perez

Monitoreo & Certificación


Tipo	Resultado
Fallo de Encendido	PASA
Sistema de Combustible	PASA
Catalizador Integral	PASA
Catalizador	PASA
Sensor C2	PASA
Resultado General	PASA

Información del Inspector

Campo	Valor
Inspector	Oscar Arzate
Firma del Inspector	OA
EBITN	X100001
Fecha	2025-04-15
Fecha Expiración	2026-04-15

Ubicación Geográfica
12354, 789451

Código QR del Certificado



Powered by -- Formula 1 Auto Repair -- (BAR NBR RC 00305923)
To verify this certificate, go to www.mecemissions.com