

Mechanical Emissions Services LLC


MX

Cayetano Pérez 240, Buena Vista, Burocrata Ruiz
Cortinez,
22406 Tijuana, B.C.


USA

910 Highland Avenue,
National City, CA 91950

Avalado por -- Mechanical Emissions Services



NIV




Cert#

Información Del Vehículo

VIN/NIV	5TFAX5GN3HX089337	Year/Año	2017		
MFG In/ Fabricado en	ESTADOS UNIDOS	Make/Marca	TOYOTA	Owner/Propietario	MARIA ROSTRO NEVAREZ
Model/Modelo	TACOMA SR / SR5	License Plate/Placas	9AW154	Odometer/Odómetro (mi)	51517 mi - 82,908.37 km

Información De Monitoreo Y Certificado

Misfire Monitoring/Monitor Encendido	PASA	Fuel System Monitoring/Monitor Combustible	PASA	Cert # /Numero De Certificado	MEX-00000021	Inspector Signatura/Firma Inspector	Edgar Garcia
Comprehensive Monitor Catalyst/Monitor Exhaustivo Catalizador	PASA	O2 Sensor Monitor/Monitor Sensor O2	PASA	Inspector Name/Nombre Inspector	Edgar Garcia	EEI ITN	X20260504206338
Catalyst Monitor/Monitor Catalizador	PASA	Overall Test Result/Resultado General	PASA	Geo Location/Geo Localización	Lat: 32.6783890 Lon: -117.0993430	Date/Fecha	2026-05-06
Expires/Fecha de Vencimiento							2026-08-06



Lat: 32.678389 | Lon: -117.099343

