

Mechanical Emissions Services LLC

MX

Cayetano Pérez 240, Buena Vista, Burocrata Ruiz
Cortinez,
22406 Tijuana, B.C.

USA

910 Highland Avenue,
National City, CA 91950

Avalado por -- Mechanical Emissions Services


Cert#

Información Del Vehículo

VIN/NIV	3MVDMBEM3LM134319	Year/Año	2020		
MFG In/ Fabricado en	MEXICO	Make/Marca	MAZDA	Owner/Propietario	MARIA ROSTRO NEVAREZ
Model/Modelo	CX 30	License Plate/Placas	NONE	Odometer/Odómetro (mi)	60936 mi - 98,066.74 km

Información De Monitoreo Y Certificado

Misfire Monitoring/Monitor Encendido	PASA	Fuel System Monitoring/Monitor Combustible	PASA	Cert # /Numero De Certificado	MEX-00000002	Inspector Signatura/Firma Inspector	Edgar Garcia
Comprehensive Monitor Catalyst/Monitor Exhaustivo Catalizador	PASA	O2 Sensor Monitor/Monitor Sensor O2	PASA	Inspector Name/Nombre Inspector	Edgar Garcia	EEI ITN	X20260413968941
Catalyst Monitor/Monitor Catalizador	PASA	Overall Test Result/Resultado General	PASA	Geo Location/Geo Localización	Lat: 32.6783890 Lon: -117.0993430	Date/Fecha	2026-04-16
Expires/Fecha de Vencimiento							2026-07-16



Lat: 32.678389 | Lon: -117.099343

