

Mechanical Emissions Services LLC

MX

Cayetano Pérez 240, Buena Vista, Burocrata Ruiz
Cortinez,
22406 Tijuana, B.C.

USA

910 Highland Avenue,
National City, CA 91950

Avalado por -- Mechanical Emissions Services


Cert#

Información Del Vehículo

VIN/NIV	5TETX22N26Z299805	Year/Año	2006		
MFG In/ Fabricado en	ESTADOS UNIDOS	Make/Marca	TOYOTA	Owner/Propietario	MARIA ROSTRO NEVAREZ
Model/Modelo	TACOMA	License Plate/Placas	NONE	Odometer/Odómetro (mi)	169321 mi - 272,495.06 km

Información De Monitoreo Y Certificado

Misfire Monitoring/Monitor Encendido	PASA	Fuel System Monitoring/Monitor Combustible	PASA	Cert # /Numero De Certificado	MEX-00000006	Inspector Signatura/Firma Inspector	Edgar Garcia
Comprehensive Monitor Catalyst/Monitor Exhaustivo Catalizador	PASA	O2 Sensor Monitor/Monitor Sensor O2	PASA	Inspector Name/Nombre Inspector	Edgar Garcia	EEI ITN	X20260414049142
Catalyst Monitor/Monitor Catalizador	PASA	Overall Test Result/Resultado General	PASA	Geo Location/Geo Localización	Lat: 32.6783890 Lon: -117.0993430	Date/Fecha	2026-04-17
Expires/Fecha de Vencimiento							2026-07-17



Lat: 32.678389 | Lon: -117.099343

