		G	eobit			KARTA OTWORU GEOCHNICZNEGO								Zał.Nr: 2		
		Ch	rzanóv	N		Profil numer 1/12/13						Wiertnica:				
	ejscowość nina: Olku		ole Ko	smolowskie		Obiekt: Działka nr 1071 Cleceniodawca: Archistudio Pracownia Projektowa Olkusz						System wiercenia: Ręcznie				
Po	wiat:				W	Viercenie: Geobit Michał Potempa						Rzędna: 0.00 m n.p.m.				
						Nadzór geologiczny: Michał Potempa S						a 1 : 25		rcenia: 2013	3-12-27	
	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Prze		Opis litologiczny					Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	
1	[m.p.p.t] 2	3	[m]	5	[m 6	l		7			+	8	9	10	11	
							glina pylasta, zapaiszczona, brunatna rumosz wapienia				Gb					
			_								Gπ		w	tpl		
		Czwartorzęd Czwartorzęd	−1.0			.70 rur					KRw			pzw		