Geobit								KARTA OTWORU GEOCHNICZNEGO				Zał.Nr: 9			
Chrzanów								Profil numer 8/02/14				Wiertnica:			
-								Obiekt: ul. Szewska System wie Zleceniodawca: SILESIA Architekci				cenia: Ręcznie			
Powiat: W								Wiercenie: Geobit Michał Potempa			Rzędna: 0.00 m n.p.m.				
Województwo: sląskie						Na	adzó	r geologiczny: Michał Potempa	SI	kala 1 : 50		cenia: 2014	-02-01		
	Głębokość zwierciadła wody	_ ⊂		lito	Profil logiczny	Przelot		Opis litologiczny		Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu		
1	[m.p.p.t]		3	[m] 4	5	[m		7		8 8	9	10	11		
				<u>4</u> -		0		nasyp niekontrolowany		nN	9	10	11		
						0	.70	namuł organiczny, czarny i brązowy		Nm					
	0.90		Czwartorzęd	—1.0 -		0	0.90	piasek średni, szary i jasnoszary							
		orzęd		—2.0 -											
		Czwartorzęd		—3.0 -						Ps		nw	szg		
				4 .0 5.0		5	5.00								