Geobit							KARTA OTWORU GEOCHNICZNEGO				Zał.Nr: 10		
Chrzanów						Profil numer 9/02/14					Wiertnica:		
Gmina: Zle						Zleceniodawca: SILESIA Architekci			ystem wiercenia: Ręcznie zędna: 0.00 m n.p.m.				
Województwo: sląskie Na						Nadzór geologiczny: Michał Potempa S			kala 1 : 50	Data wier	rcenia: 2014	-02-01	
	zwierciadła wody	Stratygrafia	lito	Profil	Przelot		Opis litologiczny		Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	
	o.p.t]		[]		[m]						40	44	
1 2	2	Nasypy Nasypy	4	5	6		nasyp niekontrolowany		8 nN	9	10	11	
1.:	50		-1.0 -2.0 -3.0 -4.0		3	3.20	piasek średni, żółty i ciemnożółty  piasek średni z domieszką piasku drobnego, szary		Ps		nw	szg	