

Sporządzanie dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych Badania przepuszczalności gruntu Raporty oddziaływania na środowisko Przydomowe oczyszczalnie ścieków

mgr inż. Michał Potempa 32-500 Chrzanów ul. Żurawiec 10 tel. 603-931-409 lub (0-32) 622-89-96

Opinia geotechniczna dla projektowanej budowy parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Szewskiej na działkach nr 264/3, 264/4, 256/2, 353/1, 256/5, 256/8 i 256/7 w Katowicach

Zleceniodawca: SILESIA Architekci ul. Rolna 43c 40-555 Katowice

Opracował:

1. Podstawa opracowania.

- a) Prawo Budowlane Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz.U. nr 129 poz. 1439 wraz z aktami wykonawczymi,
- b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- c) Prawo Wodne z dnia 9 lutego 2012r. Dz.U. z 2012 poz. 145,
- d) Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011r. Dz.U. nr 163 poz. 981,
- e) Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego z dnia 26 lipca 2006r.
- f) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Odpadami w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 27 kwietnia 2012r.

2. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest określenie warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich charakteryzujących parametry geotechniczne podłoża gruntowego w związku z projektowaną inwestycją przy ul. Szewskiej w Katowicach. Ma to na celu stwierdzenie właściwości geotechnicznych warstwy gruntu, w której projektuje się wykonanie posadowienia obiektów.

3. Zakres wykonywanych badań.

- a. zebranie danych archiwalnych,
- b. wykonanie sondowań wgłębnych oraz płytkich wierceń małośrednicowych (głębokość do 5,00m),
- c. określenie podstawowych parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego (metody sondowania SL i SPT),
- d. makroskopowe określenie parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego,
- e. prace kameralne.

4. Budowa geologiczna podłoża gruntowego.

4.1. Litologia i stratygrafia.

W budowie geologicznej przedmiotowego rejonu biorą udział:

- czwartorzęd nasyp niekontrolowany, piasek średni, żółty, mokry, średnio zagęszczony, piasek średni, szary i jasnoszary, nawodniony, średnio zagęszczony, namuł organiczny, czarny i brązowy,
- poniżej karbon produktywny,

Szczegółowe profile geologiczne przedstawiono na zał. 2-10 oraz na przekrojach geologicznych na zał. 11-14.

4.2. Warunki hydrogeologiczne.

Na omawianym terenie poziomu wód gruntowych stwierdzono w wierceniach na głębokości ok. $0.80 \sim 1.60$ m p.p.t.

Jest to piętro wodonośne, czwartorzędowe o charakterze swobodnym, porowym. Lokalnie możliwe są drobne wysięki wód gruntowych są to wody o charakterze wód zaskórnych a intensywność ich dopływów i wysokość zwierciadła uzależniona jest od intensywności opadów atmosferycznych.

Spływ wód gruntowych i powierzchniowych (atmosferycznych) odbywa się w kierunku na N. Nachylenie terenu wynosi od 0 do 4°

W rejonie przedmiotowej parceli w odległości ok. 50 m na S od otworów nr 8/02/14, 2/02/14 i 3/02/14 stwierdzono ciek powierzchniowy.

4.3. Określenie parametrów geotechnicznych.

W przedmiotowym rejonie wydzielono 3 warstwy geotechniczne, które określono na podstawie litologii jak również stratygrafii utworów oraz różnic parametrów geotechnicznych:

I warstwa geotechniczna – **piasek średni**, żółty i kremowy zalegający w przedmiotowym rejonie poniżej warstwy nasypów niekontrolowanych do głębokości ok. $2,10 \sim 4,50$ m p.p.t. w otworach nr 4/02/14, 5/02/14, 6/02/14 i 9/02/14. Jest to piasek średnio zagęszczony, nawodniony, w którym określono $I_D = 0,44$.

Parametry geotechniczne podłoża gruntowego przyjęte do obliczenia nośności podłoża gruntowego dla w/w warstwy:

$$w_n = 22 \%$$

 $\rho = 2,00 \text{ t/m}^3$
 $\rho_s = 2,65 \text{ t/m}^3$
 $I_D = 0,44$
 $\phi = 32,6^\circ$
 $M_o = 85200 \text{ kPa}$

```
M = 94667 \text{ kPa}

E_0 = 71907 \text{ kPa}
```

II warstwa geotechniczna – piasek średni, szary i jasnoszary zalegający w przedmiotowym rejonie poniżej warstwy piasków i nasypów do głębokości stwierdzonej wierceniem tj. ok. 5,00 m p.p.t. Jest to piasek średnio zagęszczony, mokry, w którym określono $I_D = 0,48$.

Parametry geotechniczne podłoża gruntowego przyjęte do obliczenia nośności podłoża gruntowego dla w/w warstwy:

```
\begin{aligned} w_n &= 22 \% \\ \rho &= 2,00 \text{ t/m}^3 \\ \rho_s &= 2,65 \text{ t/m}^3 \\ I_D &= 0,448 \\ \phi &= 32,9^\circ \\ M_o &= 91435 \text{ kPa} \\ M &= 101594 \text{ kPa} \\ E_o &= 77169 \text{ kPa} \end{aligned}
```

III warstwa geotechniczna – namuł organiczny, zalegający w przedmiotowym rejonie poniżej warstwy nasypów w otworach nr 2/02/14, 3/02/14, 7/02/14 i 8/02/14 do głębokości ok. 0,80 m p.p.t. Warstwa namułów ma miąższość ok. 0,5 m.

Warstwa ta charakteryzuje się najsłabszymi parametrami nośności. Nie zaleca się posadawiać projektowanej inwestycji na warstwie namułów.

(dane przyjęto na podstawie PN-81/B-03020 według schematu A i C). Powyższe dane należy zastosować do obliczeń konstrukcyjnych.

5. Wnioski i zalecenia.

a) W przedmiotowym rejonie w budowie geologicznej podłoża gruntowego bierze udział nasyp niekontrolowany, piasek średni, żółty, mokry, średnio zagęszczony, piasek średni, szary i jasnoszary, nawodniony, średnio zagęszczony, namuł organiczny, czarny i brązowy, Zaleganie tych utworów stwierdzono do głębokości 5,00 m p.p.t. Warstwa namułów charakteryzuje się najsłabszymi parametrami nośności. Nie zaleca się posadawiać projektowanej inwestycji na warstwie namułów.

- b) Parametry geotechniczne gruntu niezbędne do obliczeń konstrukcyjnych przedstawiono w pkt. 4.3.
- c) Na omawianym terenie poziomu wód gruntowych stwierdzono na głębokości $0.80 \sim 1.60$ m p.p.t.
- d) Przedmiotowy rejon zaliczyć można do I kategorii geotechnicznej (proste warunki gruntowe). Nie stwierdzono istotnych zmian w litologii warstw budujących podłoże gruntowe.
- **e)** W rejonie przedmiotowej parceli w odległości ok. 50 m na S od otworów nr 8/02/14, 2/02/14 i 3/02/14 stwierdzono ciek powierzchniowy.
- f) Nie przewiduje się oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko, a w szczególności na wody gruntowe.