Geobit Chrzanów							KARTA OTWORU GEOCHNICZNEGO Profil numer 10/01/14				Zał.Nr: 11 Wiertnica:		
Województwo: śląskie									a 1 : 50	Data wiercenia: 2014-01-15			
	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	lito		Profil Przelot		Opis litologiczny		Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	
1	[m.p.p.t]	<u> </u>		[m] 4	5	[m] 6	7		8	9	10	11	
1			dásah			6	nasyp niekontrolowany		nN	9	10	11	
		Czwartorzęd		2.0		3.00	piasek średni, żółty		Ps		w	szg	