

Geobit Chrzanów			<b>KARTA OTWORU GEOCHNICZNEGO</b> <b>Profil numer 1/01/14</b>					Zał.Nr: 2																																																																							
Miejscowość: Młoszowa Gmina: Trzebinia Powiat: Województwo: małopolskie			Obiekt: Działka nr 1703 Zleceńodawca: Appia Kraków Wiercenie: Geobit Michał Potempa Nadzór geologiczny: Michał Potempa			System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Rzędna: 0.00 m n.p.m. Skala 1 : 25      Data wiercenia: 2013-01-17																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">1</th> <th>Głębokość zwierciadła wody</th> <th rowspan="2">Stratygrafia</th> <th colspan="2">Profil litologiczny</th> <th rowspan="2">Przelot</th> <th rowspan="2">Opis litologiczny</th> <th rowspan="2">Symbol gruntu</th> <th rowspan="2">Warstwa geotechniczna</th> <th rowspan="2">Wilgotność</th> <th rowspan="2">Stan gruntu</th> </tr> <tr> <th>[m.p.p.t]</th> <th>[m]</th> <th>[m]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>kruszywo mineralne</td> <td>KR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.20</td> <td>rumosz wapienia + lita skała wapienia</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>KRw</td> <td></td> <td>w</td> <td>pzw</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											1	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	[m.p.p.t]	[m]	[m]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							kruszywo mineralne	KR									0.20	rumosz wapienia + lita skała wapienia												KRw		w	pzw						2.00					
1	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu																																																																					
	[m.p.p.t]		[m]	[m]																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																																																					
						kruszywo mineralne	KR																																																																								
					0.20	rumosz wapienia + lita skała wapienia																																																																									
							KRw		w	pzw																																																																					
					2.00																																																																										