	(	Geobit			KARTA OTWORU GEOCHNICZNEGO				Zał.Nr: 6		
Chrzanów					Profil numer 5/02/14				Wiertnica:		
Gmina: Zle					Zleceniodawca: SILESIA Architekci			System wiercenia: Ręcznie Rzędna: 0.00 m n.p.m.			
					Nadzór geologiczny: Michał Potempa S				rcenia: 2014	-02-01	
Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	e Profil litologiczny		Przel	Opis litologiczny		Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	
[m.p.p.t] 1 2	3 3	[m]	- E	[m] 6	7		8 8	9 	10	11	
	Nasypy		5	0	nasyp niekontrolowany		nN	9	10	11	
1.50	Czwartorzęd N Czwartorzed N Cz	-1.0 -2.0		3.	piasek średni, żółty i ciemnożółty  piasek średni, szary i jasnoszary		Ps		nw	szg	
		5.0		5	00						