



**SEKRETARIAT SATUAN TUGAS MAKAN BERGIZI GRATIS
KABUPATEN JEMBER**

Jl. Sudarman Nomor 1, Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118
Telepon (0331) 487066, Laman jemberkab.go.id

**FORMULIR CHECKLIST SIDAK SATUAN PELAYANAN
PEMENUHAN GIZI (SPPG)**

Petunjuk Pengisian : Satgas wajib melakukan peninjauan langsung ke lokasi SPPG. Berikan tanda centang (✓) pada kolom "Sesuai" jika kondisi lapangan dan dokumen administrasi memenuhi standar Juknis MBG & instruksi kelayakan teknis, atau "Tidak Sesuai" jika belum memenuhi kriteria.

UNSUR SATGAS KECAMATAN:

1. Camat
2. Polsek
3. Koramil
4. Kepala Puskesmas
5. Korcam SPPG

ID SPPG	:	KGBMI2AF
Nama SPPG	:	SPPG Jember Mumbulsari Karang Kedawung
Nama Yayasan	:	Yayasan Pondok Pesantren Nurul Ulum Pace
Alamat SPPG	:	Jl Letkol Moch Sruji, Desa Karang Kedawung, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember
Kepala SPPG	:	Aunur Rifqi A.S
No. HP Kepala SPPG	:	085852637863
Jumlah Penerima Manfaat	:	3039
Berita Acara	:	-
Dokumentasi Google Drive	:	https://drive.google.com/drive/folders/11AdvOcHwCgEw9JAsR47JaR11_6DbzkjC
Keterangan	:	-
Tanggal Beroperasi (Runing)	:	5 November 2025
Tanggal Sidak	:	2 Juli 2026

No	Komponen Kelayakan dan Persyaratan	Status		Keterangan/Catatan
		Sesuai (✓)	Tidak Sesuai (✓)	
A.	INFRASTRUKTUR - DINAS PUPR			
1.	Lahan dan Bangunan			
	1. Luas lahan dan Luas Bangunan		✓	Luas Lahan : <u>2880</u> m2 Luas Bangunan : <u>255</u> m2
	2. Status Lahan dan Bangunan	✓		SHM No : <u>550/VIII/436.542/2008</u> Kontrak sewa : <u>0</u> Tahun
2.	Alat Sterilisasi Ompreng			
	Sterilisasi Ompreng (pemanas biasa maupun pemanas + infrared)		✓	Tidak ada
	b. Water heater	✓		Ada
3.	Tersedia ruang Pemorsian (Packing)			
	a. AC (3/4PK)	✓		Ada 1 bh.
	b. Insect Killer	✓		Ada
	c. Termometer Ruang	✓		Ada
4.	Fasilitas Istirahat, Ibadah & Saniter			
	a. Tersedia minimal 3 kamar Mess/Fasilitas istirahat untuk Kepala SPPG dan Pengawas Gizi (Lengkap dengan AC dan tempat tidur yang layak)		✓	Ada 2 kamar
	b. Mushola (Tersedia tempat ibadah/mushola untuk petugas)	✓		Ada
	c. Kamar Mandi di Luar (Tersedia kamar mandi/toilet di luar area produksi)	✓		Ada
5.	Tersedia ruang Gudang Kering			
	a. AC		✓	Tidak ada
	b. Pallet	✓		Ada
	c. Rak	✓		Ada
6.	Tersedia ruang Gudang Basah			
	a. AC	✓		Ada
	b. Chiller	✓		Ada
	c. Freezer	✓		Ada
7.	Tersedia Ducting Exhaust diruang Pengolahan			
	a. APAR	✓		Ada
	b. Kotak P3K	✓		Ada
	c. Termometer Ruang	✓		Ada
	d. Exhaust Fan / Hood	✓		Exhaust 6 hood 4
8.	Layout dapur	✓		Ada
B.	KEPATUHAN & PERIZINAN - DINAS DPTSP			
9.	Legalitas Yayasan Tersedia	✓		

No	Komponen Kelayakan dan Persyaratan	Status		Keterangan/Catatan
		Sesuai (✓)	Tidak Sesuai (✓)	
10.	NIB dan Izin Usaha Tersedia	✓		NIB sesuai, namun pihak yayasan perlu menambahkan Kegiatan Usaha pada NIB sesuai dengan kegiatan usaha dan alamat SPPG
11.	PKS Dengan BGN Tersedia		✓	Belum ada tandatangan BGN
12.	Nama Petugas/Supervisor	✓		Teguh Priyadi Wijaya
13.	Nomor HP Petugas/Supervisor	✓		-
14.	Tanggal Pemeriksaan Petugas/Supervisor	✓		2026-07-02

No	Komponen Kelayakan dan Persyaratan	Status		Keterangan/Catatan
		Sesuai (✓)	Tidak Sesuai (✓)	
C.	PERSAMPAHAN - DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP (DPRKPLH)			
15.	Tersedia tempat sampah injak terpilah (dalam)	✓		Ada
16.	Tersedia tempat sampah terpilah (untuk pengumpulan)	✓		Ada
17.	Sampah organik dan anorganik sudah dipilah sesuai dengan tempat sampah	✓		Ada
18.	Pengolahan sampah mandiri (organik)		✓	Tidak ada
19.	Pengolahan sampah mandiri (anorganik)		✓	Tidak ada
20.	Dokumentasi pengolahan sampah		✓	Tidak ada
20a.	Tersedia wastafel minimal 2	✓		Ada
D.	IPAL - DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP (DPRKPLH)			
21.	Memiliki Persetujuan Lingkungan (SPPL)		✓	Belum memiliki SPPL, adanya NIB
22.	Air Limbah tidak langsung dibuang ke sungai / saluran umum	✓		Ada IPAL
23.	Saluran Pembuangan Air Limbah tersedia dan tidak terdapat kebocoran	✓		Tidak bocor
24.	Bak Penampungan Air Limbah tersedia dan tidak terdapat kebocoran	✓		Tidak bocor
25.	IPAL tersedia sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Kepmen LH/BPLH Nomor 2760 Tahun 2025		✓	Tidak ada disinfektan
26.	IPAL berfungsi dengan baik dibuktikan dengan telah dilakukan pengujian air limbah oleh Laboratorium Lingkungan yang Terakreditasi KAN dan Teregistrasi KLH. Hasil Pengujian Air Limbah sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Kepmen LH/BPLH Nomor 2760 Tahun 2025		✓	Tidak ada uji lab air limbah, adanya uji lab air bersih
27.	Dokumentasi IPAL tersedia	✓		IPAL ada

No	Komponen Kelayakan dan Persyaratan	Status		Keterangan/Catatan
		Sesuai (✓)	Tidak Sesuai (✓)	
E.	RELAWAN DISNAKER			
28.	Relawan warga sekitar (minimal 30%)	✓		Relawan warga sekitar lebih 30 %
29.	Relawan warga jember	✓		Relawan seluruh warga Jember
30.	Fotocopy KTP seluruh relawan/pekerja	✓		Jumlah : <u>48</u>
31.	Relawan terdaftar di Disnaker		✓	Belum di daftarkan
32.	Jumlah relawan sesuai kebutuhan operasional	✓		Relawan sesuai kebutuhan operasional
33.	Koordinator relawan tersedia	✓		Sholehudin Wahid NIK : 3509261601020002 HP : 085746857770
33a.	Sertifikat Chef / Juru Masak	✓		Cheef tersedia dan tersertifikasi
F.	PENGAWAS DISNAKER			
34.	Tersedia Pengawas Gizi (PG)		✓	SK tidak di temukan Mutiara Amelia Hapsari NIK : 3509057107010002 HP : 081914745764
35.	Tersedia Pengawas Keuangan (PK)		✓	SK tidak di temukan Finggiani Anjar Ningrum : 3509245512020001 HP : 082335294593
36.	BPJS Ketenagakerjaan	✓		Telah di daftarkan

No	Komponen Kelayakan dan Persyaratan	Status		Keterangan/Catatan
		Sesuai (✓)	Tidak Sesuai (✓)	
G.	SLHS DINKES			
37.	Memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)	✓		Memiliki SLHS
38.	Nomor SLHS	✓		500.16.7.2/SLHS/58/35.09.325 /2026
39.	Tanggal terbit SLHS	✓		27 Maret 2026
40.	Masa berlaku SLHS	✓		5 Tahun
41.	Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	✓		Hasil penilaian form IKL memenuhi syarat
42.	Uji Lab Air	✓		Hasil pemeriksaan AB secara mikrobiologi kimia dan fisika memenuhi syarat
43.	Uji Lab Makanan	✓		Hasil uji laboratorium makanan tidak mengandung bahan tambahan makanan dan memenuhi standar baku makanan
44.	Sertifikat Penjamah Makanan	✓		Memiliki sertifikat penjamah makanan
45.	BPJS Kesehatan		✓	Belum terdaftar sebagai peserta pekerja penerima upah
46.	Penerima Manfaat Dinkes (Bumil, Busui, Balita)			
	a. BUMIL (Ibu Hamil)	✓		Penerima Manfaat Dinas Kesehatan: • Bumil: 43 Orang • Busui: 120 Orang • Balita: 237 Balita
	b. BUSUI (Ibu Menyusui)	✓		
	c. BALITA	✓		

No	Komponen Kelayakan dan Persyaratan	Status		Keterangan/Catatan
		Sesuai (✓)	Tidak Sesuai (✓)	
H.	SUPPLIER DISKOP			
47.	Legalitas Supplier / Koperasi			
	a. Ketersediaan minimal 10 supplier terdaftar		✓	Hanya terdapat 4 supplier yang melibatkan UMKM lokal
	b. Data koperasi mitra		✓	Alamat: Belum bermitra dengan Koperasi Skala: Primer Kabupaten Akta: Belum bermitra dengan Koperasi (Tgl: 2026-07-02) NIB: Belum bermitra dengan Koperasi (Tgl: 2026-07-02)
	c. Supplier aktif	✓		Terdapat 4 supplier yang aktif sampai dengan sekarang
48.	LPG Diskop			
	a. Jenis LPG	✓		LPG Non Subsidi
	b. Berat LPG	✓		Berat LPG : <u>50</u> Kg
	c. Penyimpanan LPG Aman	✓		Penyimpanan LPG aman dan sesuai

No	Komponen Kelayakan dan Persyaratan	Status		Keterangan/Catatan
		Sesuai (✓)	Tidak Sesuai (✓)	
I.	KELISTRIKAN - DISHUB			
49.	Ketersediaan KWh Listrik and Meteran	✓		Sesuai
50.	Kondisi Instalasi Listrik	✓		Sesuai
51.	Foto Dokumentasi Listrik	✓		Sesuai
J.	TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI - DISKOMINFO			
52.	Checklist CCTV		✓	5 CCTV aktif, tidak bisa komunikasi 2 arah
53.	Checklist Komputer		✓	Tidak memiliki komputer PC, menggunakan laptop pribadi
54.	Checklist Internet	✓		Kecepatan internet baik
55.	Link GPS Lokasi	✓		https://maps.app.goo.gl/U984wzU9La77kh3E7?g_st=ac
K.	PENERIMA MANFAAT - DISPENDIK			
56.	Kategori Penerima Manfaat Dispendik			
	a. TK	✓		Jumlah PM Dispendik: • TK: 95 Anak • PAUD: 421 Anak • SD: 1676 Anak • SMP: 325 Anak • SMA: 122 Anak • Santri: 0 Orang
	b. PAUD	✓		
	c. SD	✓		
	d. SMP	✓		
	e. SMA	✓		
	f. Santri	✓		

Jember, 2 Juli 2026

Camat

Polsek

Koramil

Kepala Puskesmas

Korcam SPPG

**Mengetahui,
Kepala Dapur/Kepala SPPG**

Mitra/Yayasan