

Дневной срез, 14 сентября

Свет и звук по приборам: три этажа, терраса и переходы между ними. Замер дневной, зал пустой — что это значит и чего не описывает, сказано ниже.

24 точки по свету 3 точки по звуку UNI-T UT383 · FNIRSI, dBA SLOW 25,5 °C · 39,5 % RH

Света на объекте примерно хватает. Он разложен случайно.

Между соседними столами одного ряда — разница в пять раз. Между столами одного этажа — в двадцать. Проход к туалетам светлее, чем столы, за которыми едят. Это не вопрос мощности ламп и не вопрос бюджета: линии светильников и линии столов на объекте не совпадают.

ЧТО ПОКАЗАЛ ПРИБОР

ЗОНА	СТОЛЕШНИЦА, ЛК	ПРОТИВ НОРМЫ 100–150
2 этаж · ряд у окна, 4 стола	256–421	ВЫШЕ – НО ЭТО ОКНО
2 этаж · середина, стол 2	127–128	В НОРМЕ
2 этаж · середина, стол 1	62–77	НИЖЕ
2 этаж · середина, стол 3	26–29	НИЖЕ В 4 РАЗА
2 этаж · правая зона, начало и конец	71–76	НИЖЕ
2 этаж · глубина зала	18 и 34	НИЖЕ В 4–8 РАЗ
1 этаж · столы у окна	148–157	В НОРМЕ
1 этаж · круглые столы	55–56	НИЖЕ
1 этаж · столы у стены	31–38	НИЖЕ В 3 РАЗА
Терраса · край у улицы	164–169	В НОРМЕ
Терраса · середина, под навесом	62–63	НИЖЕ
Терраса · часть без навеса, деревья	~3000	УЛИЦА, НЕ ЗАЛ

Все замеры при включённом свете и дневном окне. Прибор на столешнице, ~75 см; в двух точках середины второго этажа — в руке над столом.

Из двенадцати обеденных зон в норму попали три. В двух из них норму даёт окно или улица.

Светильник сам, без дневного света, вытягивает стол в норму ровно в одном месте на объекте — середина второго этажа, стол 2.

Линия света идёт мимо линии столов

На втором этаже светильники висят на тросе, и трос пересекает зал по диагонали. Второй трек проложен вдоль стены, вплотную к ней, — а столы стоят дальше. Стол попадает под свет или не попадает случайно: отсюда 128 лк и 26 лк у соседей.

[ФАКТ по фото + 11 точек замера]

Свет работает на отделку, а не на посадку

Споты засвечивают потолок и белую стену; столы на переднем плане темнее фона. Потолок при этом тёмно-оливковый и почти ничего не возвращает в зал — то, что ушло вбок и вверх, потеряно.

[ФАКТ по фото; физика отражения — ДОКАЗАНО]

Приоритет перевёрнут: ярко там, где идут мимо

Проход к туалетам и курилке — 80–88 лк. Столы в глубине зала — 18–34 лк. Гость идёт по яркому проходу, садится за тёмный стол, и стол кажется ему темнее, чем он есть по прибору: глаз адаптирован к более высокому уровню.

[ФАКТ, замер; адаптация — ДОКАЗАНО]

Лампы открытые, на тёмном потолке

Дискомфортный блик — это яркость источника относительно фона, к которому привык глаз. Тёмный потолок плюс голая яркая лампа даёт худшее сочетание. На Розыбакиева ровно от этого гости закрывали светильники костерами. Здесь это ещё не проверено из посадки.

[ГИПОТЕЗА — ПРОВЕРИТЬ: сесть за стол под треком]

ДВА МЕСТА, ГДЕ ВОПРОС НЕ ПРО АТМОСФЕРУ

- **Лестница на второй этаж — 23–24 лк.** Это безопасность, а не оформление. Человек должен видеть край ступени, а спускается он вечером, после алкоголя, с яркого прохода (80–88 лк) на тёмную лестницу. Привыкание к темноте идёт минутами, лестницу проходят за секунды. Точную норму по СНиП здесь не называю, но профессиональные нормы для лестниц везде выше прилегающего помещения, а не ниже. [ПРОВЕРИТЬ норму]
- **Вход сразу за дверью — 30–31 лк, и там ступени.** С улицы днём — тысячи люкс. Первые секунды внутри гость видит плохо, и именно в эти секунды под ним ступени.
- **Бар — 50–54 лк на рабочей поверхности.** Бар не контактный, гости за ним не сидят, значит атмосферу там держать не нужно вообще. Это рабочее место с ножом, льдом и стеклом, и оно освещено хуже гостевого стола у окна.

- **Терраса — единственная зона сети, где светотехника собрана осмысленно.** Подвесы висят над рядом столов. Все поверхности светлые — колонны, потолок, мебель; тёмный только пол. Это верная иерархия отражений и прямая противоположность Розыбакиева.
- **Терраса — это два разных зала.** Под навесом 62–63 лк, в части без навеса под деревьями — около 3000. Разница в полсотни раз между столами одного заведения. Управлять этим нельзя: уровень задают солнце и листва, а не смена. Значит гостя туда надо сажать осознанно — обед на свету и вечер в тени это разные части террасы, а не одна.
- **Три независимые системы звука** — первый этаж, второй этаж, терраса, у террасы свой микшер. Это первое реальное зонирование в сети: то, что Жарокова и Розыбакиева собираются покупать, здесь уже стоит.

ЗВУК: ТРИ ТОЧКИ И ОДНА ЧЕСТНАЯ ОГОВОРКА

Первый этаж 52,9–54 dBA. Второй — столько же. Третья точка 53,7. Днём громкость на всех этажах одна, это подтверждено на месте.

Значит **разведение громкостей по этажам, ради которого этот объект и интересен, днём не работает и днём не проверяется.** Вся проверка зонирования переносится на вечер. Дневные 53 dBA в пустом зале — это фон, а не диагноз: основной вклад в громкость зала дают сами гости, а не колонки.

ЧТО ДЕЛАТЬ

БЕСПЛАТНО, СЕГОДНЯ

Подписать панель выключателей. Шесть накладных коробок, ни одной подписи. Скорее всего именно поэтому свет включают один раз и больше не трогают.

БЕСПЛАТНО, СЕГОДНЯ

Закрыть коробку с оголёнными жилами — из неё торчат провода без крышки. Задача электрику на один визит.

БЕСПЛАТНО, ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ

Подвинуть столы под существующие светильники. На втором этаже это может закрыть большую часть провала — эталон уже стоит в зале, это стол с 128 лк.

КОПЕЙКИ, ЧАС РАБОТЫ

Свет на рабочую зону бара. Лента или спот вниз под верхнюю полку. Гостю не видно, бармену видно всё.

ДЕНЬГИ, НО НЕМНОГО

Лестница и вход. Подсветка ступеней. Это единственный пункт списка, который делается не ради выручки.

ДЕНЬГИ, ПОСЛЕ ПРОВЕРОК

Новая линия подвесов над рядами столов там, где посадку двигать нельзя. Объём считаем после того, как станет ясно, ездят ли споты по тросу.

ЧЕГО В ЭТОМ ОТЧЁТЕ НЕТ

- **Вечера.** Второй этаж и терраса живут за счёт окна и улицы; вечером этот вклад исчезает, а компенсировать его нечем. Дневная цифра там не описывает вечер. Вечерний выезд обязателен.
- **Звука с гостями.** Три дневные точки в пустом зале — это всё, что есть. Зонирование проверяется только вечером.
- **Вертикальной освещённости** у зеркала на входе и на лице хостес. Горизонтальные 40–93 лк про это не говорят ничего.
- **Трёх проверок руками**, по минуте каждая: ездят ли споты по тросу; что даст снятие декоративных лепестков с одного спота; сколько останется, если выключить свет на 10 секунд в глубине зала.
- **Третьего этажа.** Летом закрыт, открывается к холодам.

Замер дневной, зал пустой, свет — единственный штатный сценарий объекта, включён с утра и не переключался.

Терраса горит по сезону: с холодами её закроют и до весны мерить будет нечего. Если вечерний выезд делать один — делать его туда.