

Rapport d'Inspection #2

Date: 2026-06-09

Technicien: hamza mimoun

Équipement: Chargeurs batteries & onduleur

Statut Global: Non Conforme

Points d'inspection :

- Propreté : Non Conforme
- Éclairage : Non Conforme
- Température : Conforme
- Alarmes afficheur onduleur : Conforme
- Communication armoire onduleur : Conforme
- Partage de charge entre onduleurs : Conforme
- Voltmètre / ampèremètre onduleur : Conforme
- Ventilateurs de refroidissement : Conforme
- Armoire stabilisateur et distribution : Conforme
- Portes des armoires : Conforme
- Armoire bypass / enveloppe onduleur : Conforme
- Mises à la terre onduleurs : Conforme
- Alarmes afficheur chargeur : Conforme
- Communication armoire chargeur : Conforme
- Voltmètre / ampèremètre chargeur : Conforme
- Lampes de signalisation : Conforme
- Composants installés — échauffement : Conforme
- Compartiment de distribution : Conforme
- Ventilateurs refroidissement chargeur : Non Conforme
- Portes chargeur : Conforme
- Connexions chargeur : Conforme
- Propreté salle batteries : Conforme
- Ventilation salle batteries : Conforme
- Éclairages salle batteries : Conforme
- Bloc batterie — contrôle visuel : Conforme
- Cellules batteries : Conforme
- Niveau électrolyte : Conforme
- Sulfate sur bornes et cales : Conforme

- État des bornes : Conforme
- Fixation batteries : Conforme