

Rapport d'Inspection #1

Date: 2026-06-12

Technicien: hamza mimoun

Équipement: Transformateur élévateur 622AEC03

Statut Global: Non Conforme

Points d'inspection :

- Éclairage : Conforme
- Local — isolation hydraulique : Conforme
- Extracteur d'air : Conforme
- Équipements de protection incendie : Conforme
- Climatiseur : Conforme
- Équipements de protection personnel (EPI) : Conforme
- Transformateur — contrôle visuel : Conforme
- Transformateur — fuites d'huile : Conforme
- Déshydratateur du silicagel : Conforme
- Ventilateur de refroidissement : Conforme
- Relais de protection — mesures primaire/secondaire : Conforme
- Transformateur 16KV-4704-6 — températures : Conforme
- Indicateur de niveau d'huile : Conforme
- Cuve transformateur : Conforme
- Transformateur — état peinture : Conforme
- Mise à la terre : Conforme
- Câble de puissance : Conforme
- Isolateurs HT & MT : Conforme
- Tuyauterie du transformateur : Conforme
- Boîtes à câbles : Conforme
- Analyseur d'huile en ligne — enveloppe : Conforme
- Analyseur d'huile en ligne — lampes : Conforme
- Analyseur d'huile en ligne — câbles/bornes : Conforme
- Fosse de récupération d'huile : Conforme
- Traversées HT : Conforme
- Densimètre SF6 : Conforme
- Relais de protection : Conforme
- Mise à la terre : Conforme

- Isolateurs : Conforme
- Sectionneur HT : Conforme
- Contacts principaux : Conforme
- Connexions primaires : Conforme
- Isolateurs : Conforme
- Mise à la terre : Conforme
- Transformateur combiné de mesure : Conforme
- Connexions primaires : Conforme
- Connexions secondaires : Conforme
- Indicateur de niveau d'huile : Conforme
- Mise à la terre : Conforme
- Armoire : Conforme
- Relais de protection : Conforme
- Mise à la terre : Non Conforme