

**PROCES VERBAL DE CONSTATARE**

Denumire Asigurator: OMNIASIG VIG SA Adresa Sediul Social: Aleea Alexandru nr.51, Sector 1, Bucuresti	Dosar dauna nr: NT / 70825645
Date de contact Asigurator: Tel: 021.224.01.01 Email: asistenta@omniasig.ro	Data producerii evenimentului: 22.08.2022 Data avizarii evenimentului la Asigurator: 26.08.2022 Locul producerii evenimentului: Romania BUCURESTI POPE#TI-LEORDENI INT. ABATORULUI #OSEAUA DE CENTURĂ

**DATE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI AVARIAT**

Proprietarul bunului avariata: Prenume: Marta-Ana	Nume: Astancai	CNP/CUI:
Numar Immatriculare: NT71GMV	Serie Sasiu (VIN): SJNFDAJ11U1375793	Nr.km la data constatarii: 18810.00 km
Marca: Nissan [71]	Model: Qashqai (J11E (J11A) SUV (02/14-02/21) [9U]	Culoare: MARO

**ELEMENTE CONSTATATE CA AVARIE IN ACELASI EVENIMENT**

Nr. identificare	Elemente avariate	Solutii tehnice *) (REP;INL;UNI;RV;VOP)	Observatii
2364	PLAFON LATERAL DR	REP 1.4h / RV	RP DEF
2583	BARA PROTECTIE SPATE	INL / VOP	VOP1 RUPT
2626	ABSORBER DR BARA SP	INL	DEF
2632	SUPORT DR BARA SPATE	INL	RUPT
2634	SUPORT DR BARA SPATE	INL	RUPT
2644	SUPORT BARA SPATE	INL	DEF
2647	ABSORBER BARA SPATE	INL	RUPT
2711	PANOU INCHIDERE SP	INL / VOP	DEF
2929	ORNAMENT/MANER HAYON	INL	PRINDERI RUPT
2931	CAPOTA SPATE	INL	DEF
3015	EMBLEMA PRODUCATOR Nissan	INL	TEH
3017	EMBLEMA MODEL Qashqai	INL	TEH
3282	LAMPA SP EXT DR CPL incl bec	INL	SPART
3284	LAMPA SP INT DR CPL incl bec	INL	SPART
3482	ARIPA SPATE DR	INL / VOP	DEF
3578	JGHEAB SP DR INT	INL / VOP	DEF
3680	BANDOU ARIPA SP DR	INL	RUPT
3784	GRILA AER SPATE DR	INL	RUPT
3901	PODEA PORTBAGAJ	INL / VOP	DEF
3950	DUBL DR PODEA PORTB	INL / VOP	DEF
3992	LONJERON SPATE DR	INL / VOP	DEF
4108	DUBL SUP PANOU SP DR	REP 2h	DEF
4162	PASAJ ROATA SP DR EX	INL / VOP	DEF
4166	PASAJ ROATA SP DR IN	INL	DEF
4192	STALP INT INF SP DR	INL / VOP	DEF
4202	CARENAJ ROATA SP DR	INL	RUPT
4204	CAPITONAJ DR BARA SP	INL	RUPT
4907	CAPITONAJ INF CAPOTA	INL	RUPT
4982	CAP DR PAS ROATA SP	INL	RUPT
4984	CAPITONAJ SUP SP DR	INL	RUPT
4985	CAPITONAJ PANOU SP	INL	RUPT

\*) REP - reparatie (inclusiv timp tehnologic de reparatie); INL - Inlocuire, VOP - Vopsire, RV - Revopsire, UNI - Uniformizare.

Prin semnarea acestui document, am luat la cunostinta si inteleg continutul "Informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal" (nr. F-7.5.1-46/01, Revizia 0) si ma oblig sa o transmit tuturor persoanelor ale caror date cu caracter personal le furnizez in procesul de instrumentare a dosarului de daune in vederea informarii corecte a acestora. Web: <https://www.omniasig.ro/ro/protectia-datelor>

Asigurat/Pagubit/Imputernicit: Prenume: Marta-Ana Nume: Astancai Semnatura .....	In caz de Recuperare: Asigurat/Conducator vehicul asigurat Prenume: ..... Nume: ..... Semnatura .....	Specialist constatare daune: Prenume: Sechelar Nume: Constantin-Iustin Semnatura .....
Date de contact: Tel: 0742133314 Email: gicone_05@yahoo.com	Date de contact: Tel: ..... Email: .....@.....	Date de contact: Tel: 021.9669 Email: avizari@omniasig.ro

Data emitere document: 02.09.2022 19:39