



**TRJ150-0025012**

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Auction      | TAA Touhoku        |
| Auction Date | 2017-03-16         |
| Lot Number   | 5232               |
| Chasis Id    | TRJ150-0025012     |
| Brand        |                    |
| Model        | LAND CRUISER PRADO |
| Mileage      | 102 000 km         |
| Engine CC    | 2700               |
| Year         | 2012               |
| Grade        | TX 4WD             |
| Equipment    | AAC                |
| Transmission | FAT                |
| Start Price  | 1800000 YEN        |
| Finish price | 2133000 YEN        |
| Color        | BLACK              |
| Condition    | 3.5                |
| Status       | unsold             |

|   |         |              |        |                |      |
|---|---------|--------------|--------|----------------|------|
| 出品番号  | 初度登録    | 車名           | ドア形状   | グレード           | 評価点  |
| 5232  | H24     | ランドクルーザー・プラド | 5W     | TX 4WD         | 3.5  |
|   | 年       | 車種           | 排気量    | 燃料             | 外装内装 |
|   | 3月      | 自家用          | 2700cc | ガソリン           | C C  |
| 走行  |         | 車検           | 登録番号   | セールスポイント       |      |
| 101,739 km  |         | 年月           |        | ★オークションデビュー★   |      |
| シフト   | エアコン    | 外装色          | 乗車定員   | 最大積載量          |      |
| FAT   | AAC     | 知            |        | kg             |      |
|   | カラー No. | 内装色          | 輸入車    | リサイクル廃材率       |      |
|   | 202     | グレー          | 系      | 15,510円        |      |
| 後日発送部品  |         |              |        | 純正装備           |      |
|   |         |              |        | ABS 17PS PW    |      |
| 注意事項欄   |         |              |        | 車台番号           |      |
| 純正アルミノーマルT積込  |         |              |        | TRJ150-0025012 |      |
| Fガラスデायパー付  |         |              |        | 購入             |      |
|   |         |              |        | 長さ             | 幅 高さ |
| 検査員記入欄  |         |              |        |                |      |
| <b>★★仙台ヤード出品車★★</b><br>外装鉄粉付着<br>外装小傷多い<br>下廻りS<br>シートベタリ<br>天張薄汚れ<br>室内薄汚れ<br>カーペットすれ<br>防錆処理済<br>センターキャップ欠品<br>スタッドレスタイヤ<br>社外アルミホイール |         |              |        |                |      |
| 事務局よりご案内  |         |              |        |                |      |

The diagram shows the rear view of a vehicle chassis. It includes labels for various components: A1 (top left and right), A2 (top right and bottom left), A3 (bottom right), A4 (bottom center), U1 (center), G (center), and 5 (bottom left and right). The diagram is used for inspection and recording.



A: 主<sup>2</sup> II: 43 B: 主<sup>2</sup> 多律<sup>2</sup> 下 C: 主<sup>2</sup> 多律<sup>2</sup> D: 主<sup>2</sup> E: 主<sup>2</sup> F: 主<sup>2</sup> G: 主<sup>2</sup> H: 主<sup>2</sup> I: 主<sup>2</sup> J: 主<sup>2</sup> K: 主<sup>2</sup> L: 主<sup>2</sup> M: 主<sup>2</sup> N: 主<sup>2</sup> O: 主<sup>2</sup> P: 主<sup>2</sup> Q: 主<sup>2</sup> R: 主<sup>2</sup> S: 主<sup>2</sup> T: 主<sup>2</sup> U: 主<sup>2</sup> V: 主<sup>2</sup> W: 主<sup>2</sup> X: 主<sup>2</sup> Y: 主<sup>2</sup> Z: 主<sup>2</sup>