CHECKLIST DE SEGURANÇA

GUINCHO TRACIONADOR - EQUIPAMENTO 1172

Operador:	VITOR HENRIQUE MIRANDA RIBEIRO
Matrícula:	961955
Equipamento:	1172
Data/Hora:	17/07/2026 08:54:36
Status:	REPROVADO

ITENS VERIFICADOS:

1. O leitor de crachá encontra-se em pleno funcionamento?	**✗ NÃO OK**
2. Os botões de acionamento, emergência e os controles do painel encontram-se em perfeito funcionamento?	**✗ NÃO OK**
3. A sirene e random do equipamento encontra-se em pleno funcionamento?	**✗ NÃO OK**
4. O equipamento encontra-se em condições seguras de uso, sem apresentar danos, ruído anormal, trincas, modificações não autorizadas, peças faltantes ou instaladas de forma inadequada?	**✗ NÃO OK**
5. A fixação do equipamento ao solo está adequada, sem a presença de parafusos soltos?	**✗ NÃO OK**
6. A corda para tracionamento do equipamento encontra-se em boas condições de uso?	**✗ NÃO OK**
7. A corrente e os acessórios de amarração da carga encontram-se em boas condições de uso?	**✗ NÃO OK**
8. A carga a ser tracionada está dentro dos limites operacionais do equipamento?	**✗ NÃO OK**

9. Existe demarcação no solo que assegure o posicionamento seguro do operador?	**✗ NÃO OK**
10. Você possui o treinamento obrigatório para a operação do guincho tracionador?	**✗ NÃO OK**
11. Após a verificação dos itens acima, a operação do guincho tracionador pode ser realizada com segurança?	**✗ NÃO OK**

OBSERVAÇÕES:

Nenhuma observação.