

PLANTA VALLEJO MEXICO

TIPO

FORMATO

CODIGO:

F_003_PR 12.10-001

Titulo: NO INSPECCION: INSPECCIÓN DE TRANSITO DE VEHÍCULOS NOM-001-STPS-2008 VERSION: PROXIMA REVISIÓN 1.00 feb 2020

Área: QO Nutri		Integrante de la CSH: Fernando Reyes		Fecha: 23/02/2016 12:00:00 a.m.	
Número de l	Empleados: 50	Recorrido de Verificación: No orinario		Inicio: 11:35:23Fin: 11:36:13	
Elemento	Fo	rma de Revisar	Satisfacto rio	No Satisfacto rio	Observaciones:
Puertas	vehículos sea superior	no de las puertas donde circulen al ancho del vehículo más grande circule por ellas.		*	Observacion 1
Pasillos		sonal cuente con un pasillo que seguro, delimitado y/o señalado	>		
Áreas	Verifique que las áreas vehículos estér	s internas y externas de tránsito de delimitadas o señalizadas.		×	Observacion 2
Áreas		reas de carga y descarga estén adas o señalizadas.	\checkmark		
Maniobras	vehículos se adopten l bloquear las ruedas d encuentren detenido carga y descarga de por lo menos una d vehículo y colocar un	eraciones de carga y descarga de as siguientes medidas: a) Frenar y de los vehículos, cuando éstos se s. b) En el caso de muelles para tráileres o autotanques, bloquear e las llantas en ambos lados del yaque para inmovilizarlo cuando cargado o descargado	>		

Acciones recomendadas/correctivas	Responsable	Fecha compromiso
Accion 1		29/04/2016 12:00:00 a.m.

Integrante de la CSH Nombre y Firma Supervisor Nombre y Firma Gerente Nombre y Firma