



PLANTA VALLEJO MEXICO

TIPO

FORMATO

TITULO:
NO INSPECCION: 67INSPECCIÓN DE TRANSITO DE VEHÍCULOS
NOM-001-STPS-2008CODIGO:
VERSION:
PROXIMA REVISIÓNF_003_PR 12.10-001
1.00
feb 2020

Área: Almacén		Integrante de la CSH: Fernando Reyes		Fecha: 23/02/2016	
Número de Empleados: 30		Recorrido de Verificación: Ordinario		Inicio: 10:16:55 Fin: 10:18:37	
Elemento	Forma de Revisar	Satisfactorio	No Satisfactorio	Observaciones:	
Puertas	Verifique que el ancho de las puertas donde circulen vehículos sea superior al ancho del vehículo más grande que circule por ellas.	✓			
Pasillos	Verifique que el personal cuente con un pasillo que permita el tránsito seguro, delimitado y/o señalado		✗	observacion	
Áreas	Verifique que las áreas internas y externas de tránsito de vehículos estén delimitadas o señalizadas.	✓			
Áreas	Verifique que las áreas de carga y descarga estén delimitadas o señalizadas.		✗		
Maniobras	Verifique que en las operaciones de carga y descarga de vehículos se adopten las siguientes medidas: a) Frenar y bloquear las ruedas de los vehículos, cuando éstos se encuentren detenidos. b) En el caso de muelles para carga y descarga de tráileres o autotanques, bloquear por lo menos una de las llantas en ambos lados del vehículo y colocar un yaque para inmovilizarlo cuando esté siendo cargado o descargado	✓			

Acciones recomendadas/correctivas	Responsable	Fecha compromiso
accion 1	Fernando Reyes	06/05/2016
accion2	Marco Perfino	06/05/2016

Firmas Electrónicas

03/05/2016 10:23:16 a.m. Inspección realizada por: reyesfe

03/05/2016 10:33:52 a.m. Inspección revisada por: admin