



PLANTA VALLEJO MEXICO

TIPO

FORMATO

TITULO:
NO INSPECCION: 63

INSPECCIÓN DE TRANSITO DE VEHÍCULOS
NOM-001-STPS-2008

CODIGO:
VERSION:
PROXIMA REVISIÓN

F_003_PR 12.10-001
1.00
feb 2020

Área: Ingeniería		Integrante de la CSH: Fernando Reyes		Fecha: 23/02/2016	
Número de Empleados: 50		Recorrido de Verificación: Ordinario		Inicio: 10:26:25 Fin: 10:27:59	
Elemento	Forma de Revisar	Satisfactorio	No Satisfactorio	Observaciones:	
Puertas	Verifique que el ancho de las puertas donde circulen vehículos sea superior al ancho del vehículo más grande que circule por ellas.	✓			
Pasillos	Verifique que el personal cuente con un pasillo que permita el tránsito seguro, delimitado y/o señalado		✗		
Áreas	Verifique que las áreas internas y externas de tránsito de vehículos estén delimitadas o señalizadas.	✓			
Áreas	Verifique que las áreas de carga y descarga estén delimitadas o señalizadas.		✗		
Maniobras	Verifique que en las operaciones de carga y descarga de vehículos se adopten las siguientes medidas: a) Frenar y bloquear las ruedas de los vehículos, cuando éstos se encuentren detenidos. b) En el caso de muelles para carga y descarga de tráileres o autotanques, bloquear por lo menos una de las llantas en ambos lados del vehículo y colocar un yaque para inmovilizarlo cuando esté siendo cargado o descargado	✓			

Acciones recomendadas/correctivas		Responsable	Fecha compromiso
-----------------------------------	--	-------------	------------------

Firmas Electrónicas