Rapport d'intervention — Peinture de la cage d'escalier

COPROPRIÉTÉ
Résidence Le Belvédère CIL
Résidence Le Belvédère CIL — Bâtiment B
Parties communes

Type	**Réparation**
Signalé le	**12 octobre 2026**
Début	**21 octobre 2026**
Fin	**4 novembre 2026**
Montant	**63 690,00 MAD**

DEMANDE

Peinture de la cage d'escalier — Résidence Le Belvédère CIL — Bâtiment B

TRAVAUX RÉALISÉS

- Constat sur place et sécurisation de la zone.
- Exécution de l'intervention « Peinture de la cage d'escalier ».
- Contrôle du bon fonctionnement et nettoyage du chantier.

PIÈCES JOINTES

Photos de l'intervention et facture du prestataire jointes au bon de travaux.

Pour Sécurité Benali SARL

Signature et cachet

DOCUMENT FICTIF — TEST