Rapport d'intervention — Peinture de la cage d'escalier

COPROPRIÉTÉ
Résidence Le Panorama Belvédère
Résidence Le Panorama Belvédère — Bâtiment B
Parties communes

Type	**Gros travaux**
Signalé le	**7 février 2026**
Début	**13 février 2026**
Fin	**29 mars 2026**
Montant	**41 285,00 MAD**

DEMANDE

Peinture de la cage d'escalier — Résidence Le Panorama Belvédère — Bâtiment B

TRAVAUX RÉALISÉS

- Constat sur place et sécurisation de la zone.
- Exécution de l'intervention « Peinture de la cage d'escalier ».
- Contrôle du bon fonctionnement et nettoyage du chantier.

PIÈCES JOINTES

Photos de l'intervention et facture du prestataire jointes au bon de travaux.

Pour Propreté Slaoui SARL

Signature et cachet

DOCUMENT FICTIF — TEST