Rapport d'intervention — Peinture de la cage d'escalier

COPROPRIÉTÉ
Résidence Le Patio Parc
Résidence Le Patio Parc — Bâtiment C
Parties communes

Type	**Réparation**
Signalé le	**23 février 2026**
Début	**28 février 2026**
Fin	**3 avril 2026**
Montant	**10 283,00 MAD**

DEMANDE

Peinture de la cage d'escalier — Résidence Le Patio Parc — Bâtiment C

TRAVAUX RÉALISÉS

- Constat sur place et sécurisation de la zone.
- Exécution de l'intervention « Peinture de la cage d'escalier ».
- Contrôle du bon fonctionnement et nettoyage du chantier.

PIÈCES JOINTES

Photos de l'intervention et facture du prestataire jointes au bon de travaux.

Pour Peinture Jebli & Fils

Signature et cachet

DOCUMENT FICTIF — TEST