Rapport d'intervention — Réparation de l'interphone

COPROPRIÉTÉ
Résidence Les Hauts de la Corniche Belvédère
Résidence Les Hauts de la Corniche Belvédère — Bâtiment A
Parties communes

Type	**Gros travaux**
Signalé le	**17 octobre 2025**
Début	**27 octobre 2025**
Fin	**20 novembre 2025**
Montant	**30 600,00 MAD**

DEMANDE

Réparation de l'interphone — Résidence Les Hauts de la Corniche Belvédère — Bâtiment A

TRAVAUX RÉALISÉS

- Constat sur place et sécurisation de la zone.
- Exécution de l'intervention « Réparation de l'interphone ».
- Contrôle du bon fonctionnement et nettoyage du chantier.

PIÈCES JOINTES

Photos de l'intervention et facture du prestataire jointes au bon de travaux.

Pour Sécurité Mernissi SARL

Signature et cachet

DOCUMENT FICTIF — TEST