Rapport d'intervention — Peinture de la cage d'escalier

COPROPRIÉTÉ
Résidence Le Belvédère Océan
Résidence Le Belvédère Océan — Bâtiment A
Parties communes

Type	**Entretien courant**
Signalé le	**12 mai 2026**
Début	**13 mai 2026**
Fin	**29 mai 2026**
Montant	**22 785,00 MAD**

DEMANDE

Peinture de la cage d'escalier — Résidence Le Belvédère Océan — Bâtiment A

TRAVAUX RÉALISÉS

- Constat sur place et sécurisation de la zone.
- Exécution de l'intervention « Peinture de la cage d'escalier ».
- Contrôle du bon fonctionnement et nettoyage du chantier.

PIÈCES JOINTES

Photos de l'intervention et facture du prestataire jointes au bon de travaux.

Pour Électricité Mernissi Services

Signature et cachet

DOCUMENT FICTIF — TEST