WR PRINT 15 DEC 2023

Tahun	Sumber Data	Keterangan	Description	Dept	Tgl Close
2026	183873		pembuatan valve pembagi produk hoper filling jalur 1 dan 2, req : edi kus		
2026	184903	dikerjakan oleh team enginering info dari mas yudi	Pembuatan lampu andon RH Suhu di lantai 6 line I. Req : mas Yudi		
2026	187901		Penambahan busing kanan dan kiri stacker up down casepacker A. Req: IRU		
2026	187939		modifikasi conveyor line 3 (Ruang Debagging 2)agar putaran belt dapat ke arah belakang/mundur request by :MSA		
2026	191874		Perbaikan pengajuan epoxy (resin) ulang area ruang charger PPC yang kondisinya sudah pada gompal. Kendalanya kesulitan saat dorong trolly battery dan nyangkut ke roda hand mover request by : MAHAJIWA		
2026	190889	on progres pembuatan	Pembuatan guide flap dus F2. Req : YWI		
2026	194883	on progres	PEMBUATAN DAN PEMASANGAN AKRILIK UNTUK MEJA LANTAI 2. LOKASI : RUANG QA INCOMING PIC : DAD EXT.2617		
2026	195870		Tambah plaf pusher 200 g belakang casepacker A. Req : IRU		
2026	194889		penambahan sensor pintu hoist retain		
2026	195883	tinggal pasang	Penambahan plat pada pagar bordes ayakan line E lantai 6. Req: Wasino. Admin: mela		
2026	195884		Flap pembuka box atas line H 4 pcs. Req YWI		
2026	195891		modifikasi pipa balon hopper filling E1 dan E2 copy paste line I, REQ : WASINO		
2026	196868	on progres	Perbaikan pintu akrilik untuk memasukan sample ke ruang sampling QA Incoming. Lokasi : Ruang Sampling QA Incoming PIC : DAD EXT.2617		
2026	196872		PERBAIKAN FINGERPRINT RUANG SAMPLING QA INCOMING. LOKASI: RUANG SAMPLING QA INCOMING PIC: DAD EXT.2617		
2026	197869		pemindahan hand dryer inline. PIC: Budy/Adi		
2026	184887		Perbaikan Engsel Pintu yang Macet TPS Debagging Req : FSE Pic : HNU		
2026	184898	perlu didiskusikan	Perbaikan sudut tembok wallpaper rusak area loker wanita lantai 2 Req : Fse Pic : HNU		
2026	187884	perlu didiskusikan	Mohon dibantu pemindahan mesin absen area highcare ke area basic care. Req : ISO PIC : CRE		
2026	187886		Penambahan Lompatan stainless di area Mushola packing wanita. Req : FSE PIC : HNU		
2026	187887		Penarikan kabel & penambahan stop kontak untuk kebutuhan vacum cleaner among di koridor lantai 6 highcare. Req : FSE PIC : HNU		
2026	187888		Penarikan kabel & penambahan stop kontak untuk kebutuhan vacum cleaner among di koridor lantai 5 highcare. Req : FSE PIC : HNU		
2026	187889		Penarikan kabel & penambahan stop kontak untuk kebutuhan vacum cleaner among di koridor lantai 4 highcare. Req : FSE PIC : HNU		
2026	187912		Penarikan kabel & penambahan stop kontak untuk kebutuhan vacum cleaner among di koridor lantai 3 highcare. Req : FSE Pic : HNU		