



FELBERMAYER

FENSTER & TÜREN VERTRIEB GMBH

A-2442 Unterwaltersdorf | Reisenbachstraße 10

office@felbermayerfenster.at | T +43 (0) 2254/744 47 | www.felbermayerfenster.at | DGN: 700027028 | UID-Nr.: ATU 1905 1601

PROVALUE DREIUNDDREISSIG

GmbH & Co KG

Herrngasse 1-3

1010

AGH	10.8.16
NL	
DR / HR	
SKONTO / BIS	
FREIGABE	16.07.2026

RECHNUNG 26-V-0577



KOPIE

Leistungsempfänger: PROVALUE DREIUNDDREISSIG GmbH & Co KG

UID-Nr. Kunde: ATU78473019

Bauvorhaben: Fahrbachgasse 6-8/Diverse Tops, 1210 Wien

Leistungszeitraum: 01.07.2026

Sachbearbeiter: KB

Datum: 13.07.2026

Kundennummer: 40003

Kostenstelle: 800

Projekt-Nr.: 23035FAHR

Bauleiter: Punz Georg

Teilinspektion und -Instandhaltung

Pos. LV Nr.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1 Stk	Elemente gewartet Stiege 1 Top 5 ✓	€ 40,00	€ 40,00
2	1 Stk	Elemente gewartet Stiege 1 Top 13 ✓	€ 40,00	€ 40,00
3	3 Stk	Elemente gewartet Stiege 1 Top 15 ✓	€ 40,00	€ 120,00
4	1 Stk	Elemente gewartet Stiege 1 Top 22 ✓	€ 40,00	€ 40,00
5	1 Stk	Elemente gewartet Stiege 1 Top 27 ✓	€ 40,00	€ 40,00
6	1 Stk	Elemente gewartet Stiege 2 Top 2 ✓	€ 40,00	€ 80,00
7	1 Stk	Elemente gewartet Stiege 2 Top 20 ✓	€ 40,00	€ 80,00
8	2 Stk	Elemente gewartet Stiege 2 Top 34 ✓	€ 40,00	€ 80,00
9	1 PA	Anfahrt Monteur	€ 120,00	€ 120,00

	Netto	MwSt	Brutto
Rechnungssumme	+€ 640,00	+€ 128,00	+€ 768,00
	€ 560	€ 112	€ 672

Zahlungskonditionen: Zahlung nach Erhalt der Rechnung ohne Abzüge.

Unsere UID-Nr.: ATU 19051601

Unsere Dienstgebernummer: 700027028

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Im Falle des Zahlungsverzuges gelten der Ersatz sämtlicher Mahn- und Inkassokosten sowie Zinsen von 1 % pro Monat als vereinbart. Die Auftraggeber erklären, für die Kaufpreis- und Werklohnforderungen der Firma Felbermayer Fenster- und Türen Vertrieb GmbH zur ungeteilten Hand zu haften. Es wird die Geltung unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen vereinbart, diese sind unter

Rechnung: 26-V-0577

https://felbermayerfenster.at/images/downloads/AGB_VERTRIEB_2021.pdf abrufbar. Als Gerichtsstand gilt für alle geschäftlichen Vorgänge gilt unwiderruflich Wiener Neustadt als vereinbart!


Bankverbindung:

Oberbank • IBAN: AT34 1500 0042 0111 3828 • BIC: OBKLAT2L

Erste Bank • IBAN: AT09 2011 1220 1218 4200 • BIC: GIBAATWWXXX

Kontoinhaber: Felbermayer Fenster u. Türen Vertrieb GmbH

Sammelwartung



FELBERMAYER

FENSTER & TÜREN VERTRIEB GMBH

A-2442 Unterwaltersdorf | Reisenbachstraße 10

office@felbermayerfenster.at | T: +43 (0)2254/744 47 | www.felbermayerfenster.at | DGN: 700027028 | UID-Nr.: ATU 1905 1601

Felbermayer Fenster & Türen Vertrieb GmbH | Reisenbachstraße 10 | 2442 Unterwaltersdorf

~~WINEGG Realitäten GmbH~~

~~Herrengasse 1-3~~

~~1010 Wien~~

PROVALUE DREIUNDDREISSIG

GmbH & Co KG

HERRENGASSE 1-3, 1010 WIEN

FN 586306s | ATU78473019

ANGEBOT

Beleg Nr.:	095IN/2026
Datum:	11/06/2026
KundenNr.:	
UID-Nr. Kunde:	ATU57036004
Ansprechpartner:	Mario Binder
Gültigkeit: 30 Tage ab Übermittlung	

ANGEBOT für einmalige Teilinspektion und -instandhaltung

(angelehnt an die letztgültige Ö-Norm B5305 für Fenster und Türen)

BAUVORHABEN / ADRESSE: 1210 Wien, Fahrbachgasse 6-8/1/15 + 8 Fensterelemente

Projekt-Nr.:

23035FAHR

laut Anhang 1

Die im angebotenen Leistungsumfang enthaltenen Teilleistungen lehnen sich jeweils an die o. a. Ö-Norm B5305 an und decken das von uns angebotene Leistungsspektrum ab. Die Inspektions- u. Instandhaltungsarbeiten für Fenster und Türen (Terrassen- und Balkontüren) sind anschließend an die Wohnungsübergaben laufend in jährlichen Intervallen (gem. Ö-Norm B1300), unabhängig der Gewährleistung analog Ö-Norm B5305 durchzuführen.

Abrechnung:

per Flügel/Balkontüre á € 40,00 exkl. 20% Ust

→ $12 \times 40 = 360,-$

Anfahrtpauschale:

Zone 1: per Anfahrt á € 120,00 exkl. 20% Ust

→ $1 \times 120 = 120,-$

Zahlungskonditionen: 14 Tage Netto, ab Rechnungsdatum eintreffend

480,- netto

600,- inkl. Ust.

Für die Durchführung der Arbeiten ist es notwendig, daß der Monteur ungehindert zu den Fenster und Türen Zutritt hat. Den Zugang einschränkende sowie behindernde Gegenstände sind vor Beginn der beauftragten Arbeiten durch den Auftraggeber zu entfernen.

Ohne den Zutritt zu den jeweiligen Objekten können keine Inspektions- und/oder Instandhaltungsarbeiten seitens der Felbermayer Fenster und Türen Vertrieb GmbH erfolgen und übernimmt diese daher auch keine Haftung für sämtliche Schäden, Folgeschäden sowie mögliche hieraus entstehende Vermögensschäden aufgrund von nicht erfolgter Inspektion und Instandhaltung.

Arbeiten, welche für die Funktion und Langlebigkeit des Produktes von Wichtigkeit sind und nicht im Leistungsumfang der normativen Wartung enthalten sind, werden - wenn möglich - gleich mit dem Arbeitseinsatz durchgeführt. Sollten für diese Arbeiten Materialien bzw. Personal erforderlich sein, welche nicht vor Ort sind, werden diese erfasst, separat angeboten und erst nach Beauftragung durchgeführt.

Beschädigungen, welche eindeutig durch nicht ordnungsgemäße Bedienung entstanden sind, werden nach Aufwand zusätzlich verrechnet.

Felbermayer Fenster und Türen Vertrieb GmbH

ERSTE BANK - IBAN: AT09 2011 1220 1218 4200; BIC: GIBAATWWXXX


Gerichtsstand Wr. Neustadt, Firmenbuch Nr.: FN 67424d

ANGEBOT für einmalige Inspektion und

Instandhaltung [Seite 1 von 2

T: +43 (0) 2254 / 744 47

Für all unsere gegenwärtigen und zukünftigen Lieferungen und Leistungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) als vereinbart; diese sind unter www.felbermayerfenster.at abrufbar.



FELBERMAYER

FENSTER & TÜREN VERTRIEB GMBH

A-2442 Unterwaltersdorf | Reisenbachstraße 10

office@felbermayerfenster.at | T: +43 (0)2254/744 47 | www.felbermayerfenster.at | DGN: 700027028 | UID-Nr.: ATU 1905 1601

Projekt-Nr.: 23035FAHR

BEAUFTRAGUNGSBLATT DURCH DEN KUNDEN AUSZUFÜLLEN UND ZU UNTERSCHREIBEN

Hiermit erteile(n) ich/wir der Felbermayer Fenster und Türen Vertrieb GmbH den Auftrag zur Durchführung der Inspektion / Teilinstandhaltung gemäß oben genannter Konditionen in eigenem Namen auf eigene Rechnung wie folgt:

Name / Vorname Auftraggeber	PROVALUE DREIUNDDREIßIG GmbH & Co KG HERRENGASSE 1-3, 1010 WIEN FN 586306s ATU78473019
PLZ / Ort / Straße / Hausnummer / Stiege / Top	
Albin Kastrabi 0660 560 7152 / ak@winegg.at	
Telefon / Emailadresse	
3 Fensterelemente	
Anzahl der Fenster- & Türöffnungen	
17.06.2026	
Datum / Unterschrift Auftraggeber	

Das mit Gültigkeit lt. Angabe beschränkt gültige gegenständliche Angebot ist grundsätzlich als unverbindlich und freibleibend zu verstehen und erhält erst vertraglichen Charakter nach schriftlicher Annahme und Gegenbestätigung des Auftragnehmers.

Die Inspektions- u. Instandhaltungsperiode beginnt mit dem Datum der Erstnutzung, respektive der Wohnungsübergabe, frühestens jedoch nach Annahme des gegenständlichen Angebotes durch Unterschrift des Auftraggebers und Gegenzeichnung durch den Auftragnehmer.

Der Auftragnehmer ist berechtigt, qualifizierte Subunternehmen zur Erfüllung der Wartungsvertragsbestandteile zu beauftragen.

Mängel, die durch offensichtliche Fehlbedienung und/oder fahrlässige vorsätzliche Beschädigung entstanden sind, sind nicht Bestandteil dieses Inspektion- u. Instandhaltungsvertrages und werden gesondert nach Aufwand in Rechnung gestellt.

Für alle in diesem Angebot aufgeführten bzw. resultierenden Bedingungen, Lieferungen und Leistungen gelten als integraler Bestandteil die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers Felbermayer Fenster u. Türen Vertrieb GmbH (Version 01. Juni 2021), abrufbar unter <http://felbermayerfenster.at/index.php/kontakt/impressum>, zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer als verbindlich vereinbart.

Wir ersuchen Sie um fristgerechte Rücksendung dieses vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Dokumentes per Email an „service@felbermayerfenster.at“.

Mit freundlichen Grüßen

Felbermayer Fenster und Türen Vertrieb GmbH

Felbermayer Fenster und Türen Vertrieb GmbH
ERSTE BANK - IBAN: AT09 2011 1220 1218 4200; BIC: GIBAATWWXXX
Gerichtsstand Wr. Neustadt, Firmenbuch Nr.: FN 67424d

ANGEBOT für einmalige Inspektion und
Instandhaltung | Seite 2 von 2
T: +43 (0) 2254 / 744 47

Für all unsere gegenwärtigen und zukünftigen Lieferungen und Leistungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) als vereinbart; diese sind unter www.felbermayerfenster.at abrufbar.

17/06

Arbeitsbericht

Name Nutzer: ,		Seite: 1 von 2	
ProjektNr: 23035FAHR		IfdNr: 10296	
Bauleiter (intern): Punz, Georg			
Anschrift: Fahrbachgasse 6-8, 1210 Wien		STG: 2	
Termin: 01.07.2026		Top: 34	
Nicht angetroffen: []		Temperatur:	
Meldung von: Hausverwaltung		Luftfeuchtigkeit:	
Meldedatum: 18.06.2026		Abluft: []	
Zuluft: []		Status:	
Erledigt:		Legende: M=Mangel, BS=Bauschaden, R=Reklamation, K=Kein Mangel	
MangelNr AG:		Meldung / Beanstandung:	
		Wartung lt. Wartungsangebot	

1. Termin			2. Termin		
Name Monteur: OTTE, Manfred			Name Monteur:		
Beginn:	Ende:	Zeitaufwand:	Beginn:	Ende:	Zeitaufwand:
Arbeit 100% erledigt:	2. Termin notwendig?	Inventarschaden?	Arbeit 100% erledigt:	2. Termin notwendig?	Inventarschaden?
JA [] NEIN []	JA [] NEIN []	JA [] NEIN []	JA [] NEIN []	JA [] NEIN []	JA [] NEIN []
Fotodokumentation verweigert?	Anmerkungen		Fotodokumentation verweigert?	Anmerkungen	
JA [] NEIN []			JA [] NEIN []		
Kostenpflichtige Arbeiten im Auftrag des Nutzers durchgeführt?	Datum/Unterschrift Nutzer		Kostenpflichtige Arbeiten im Auftrag des Nutzers durchgeführt?	Datum/Unterschrift Nutzer	
JA [] NEIN []			JA [] NEIN []		

Zustimmung Datenschutz JA [] NEIN []	Datenschutz: mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass meine pers. Daten aufgrund der Notwendigkeit auf 30 Jahre im Unternehmen Felbermayer archiviert, bei Bedarf diese verwendet und weitergegeben werden dürfen.	Datum / Unterschrift
---	---	----------------------

LochNr.:	PosNr.:	Loch v. L.

STELLUNGNAHME FELBERMAYER FENSTER UND TÜREN VERTRIEB GMBH

- ☐ Die gemeldeten Beanstandungen sind aufgrund nicht durchgeführter Wartung laut ÖNORM B5305 entstanden.
Auf die Notwendigkeit dieser wurde nachweislich in der Baudokumentation in Form eines Wartungsvertrages hingewiesen.
- ☐ Durchführung einer Wartungsleistung (Einstellung, usw.).
- ☐ Kostenpflichtige Arbeiten aufgrund der unten beschriebenen Leistungen.
- ☐ Einstellarbeiten auf Kulanz im Gewährleistungszeitraum.
- ☐ Kostenpflichtige Reparaturen durch falsche Nutzung bzw. Elementarereignisse (z. B. Windschaden, usw.).
- ☐ Gerechtfertigte Beanstandung im Zeitraum der Gewährleistung.
- ☒ Beauftragte Arbeiten laut Angebot Nr.: **ORS/N/2026**
- ☒ Wartungsarbeiten laut Wartungsangebot.
- ☐ Beanstandung besichtigt, Gewerk geprüft und für in Ordnung befunden.

Leistungen:

2 Balkontüren gewartet

Arbeitsbericht

Name Nutzer: ,		Seite: 1 von 2	
ProjektNr: 23035FAHR	lfdNr: 10295	Bauleiter (intern): Punz, Georg	
Anschrift: Fahrbachgasse 6-8 , 1210 Wien		STG: 1	Top: 27
Termin: 01.07.2026	Nicht angetroffen: []	Temperatur:	Luftfeuchtigkeit:
Meldung von: Hausverwaltung	Meldedatum: 18.06.2026	Abluft: []	Zuluft: []
MangelNr AG:	Meldung / Beanstandung: Wartung lt. Wartungsangebot	Status:	Erledigt:
Legende: M=Mangel, BS=Bauschaden, R=Reklamation, K=Kein Mangel			

1. Termin			2. Termin		
Name Monteur: OTTE, Manfred			Name Monteur:		
Beginn:	Ende:	Zeitaufwand:	Beginn:	Ende:	Zeitaufwand:
Arbeit 100% erledigt:	2. Termin notwendig?	Inventarschaeden?	Arbeit 100% erledigt:	2. Termin notwendig?	Inventarschäden?
JA [] NEIN []	JA [] NEIN []	JA [] NEIN []	JA [] NEIN []	JA [] NEIN []	JA [] NEIN []
Fotodokumentation verweigert?		Anmerkungen	Fotodokumentation verweigert?		Anmerkungen
JA [] NEIN []			JA [] NEIN []		
Kostspflichtige Arbeiten im Auftrag des Nutzers durchgeführt?			Kostspflichtige Arbeiten im Auftrag des Nutzers durchgeführt?		
JA [] NEIN []			JA [] NEIN []		
Datum/Unterschrift Nutzer			Datum/Unterschrift Nutzer		


Zustimmung Datenschutz JA [] NEIN []	Datenschutz: mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass meine pers. Daten aufgrund der Notwendigkeit auf 30 Jahre im Unternehmen Felbermayer archiviert, bei Bedarf diese verwendet und weitergegeben werden dürfen.	Datum / Unterschrift
---	---	----------------------

LochNr.: PosNr.: Loch v. L.	LochNr.: PosNr.: Loch v. L.	LochNr.: PosNr.: Loch v. L.
LochNr.: PosNr.: Loch v. L.	LochNr.: PosNr.: Loch v. L.	LochNr.: PosNr.: Loch v. L.

STELLUNGNAHME FELBERMAYER FENSTER UND TÜREN VERTRIEB GMBH

- ☐ Die gemeldeten Beanstandungen sind aufgrund nicht durchgeführter Wartung laut ÖNORM B5305 entstanden. Auf die Notwendigkeit dieser wurde nachweislich in der Baudokumentation in Form eines Wartungsvertrages hingewiesen.
- ☐ Durchführung einer Wartungsleistung (Einstellung, usw.).
- ☐ Kostenpflichtige Arbeiten aufgrund der unten beschriebenen Leistungen.
- ☐ Einstellarbeiten auf Kulanz im Gewährleistungszeitraum.
- ☐ Kostenpflichtige Reparaturen durch falsche Nutzung bzw. Elementarereignisse (z. B. Windschaden, usw.).
- ☒ Gerechtfertigte Beanstandung im Zeitraum der Gewährleistung.
- ☒ Beauftragte Arbeiten laut Angebot Nr.: 0951N/2026
- ☒ Wartungsarbeiten laut Wartungsangebot.
- ☐ Beanstandung besichtigt, Gewerk geprüft und für in Ordnung befunden.

Leistungen: 1 Balkontüre gewartet



FELBERMAYER

FENSTER & TÜREN ERZEUGUNGS-GMBH

A-2442 Unterwaltersdorf | Reisenbachstraße 10

office@felbermayerfenster.at | T: +43 (0)2254/744 47 | www.felbermayerfenster.at | DGN: 300150764 | UID-Nr.: ATU 5202 1208

ARBEITSBERICHT

Name (Eigentümer):	KOMM-Nr.:
Tel-Nr.:	Lfd Nr.:
Adresse: <u>1210 Fohrbachg. 6-8</u>	Stiege: <u>7</u> Top: <u>15</u>
gemeldet von: _____ Nr. _____	Bauleiter: _____

Meldedatum:	Temperatur:	Luftfeuchtigkeit:
Beanstandung:	Abluft ☐	Zuluft ☐

Monteur-Name	1. Termin	Ankunft	Zeitaufwand
<u>Monfred</u>	<u>6.7.26</u>		
Arbeit zu 100% erledigt	JA ☒ NEIN ☐	2. Termin notwendig?	JA ☐ NEIN ☒
Inventarschäden	JA ☐ NEIN ☒	Fotodokumentation verweigert	JA ☐ NEIN ☒

Monteur-Name	2. Termin	Ankunft	Zeitaufwand
Arbeit zu 100% erledigt	JA ☐ NEIN ☐	3. Termin notwendig?	JA ☐ NEIN ☐
Inventarschäden	JA ☐ NEIN ☐	Fotodokumentation verweigert	JA ☐ NEIN ☐

JA ☒ NEIN ☐	Datenschutz: Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass meine pers. Daten aufgrund der Notwendigkeit auf 30 Jahre im Unternehmen Felbermayer Fenster und Türen Erzeugungs GmbH archiviert, bei Bedarf diese verwendet und weiter gegeben werden dürfen.
--	--

1.Termin: Datum/Unterschrift Nutzer

2.Termin: Datum/Unterschrift Nutzer

STELLUNGNAHME FA. FELBERMAYER

- ☐ Die gemeldeten Beanstandungen sind aufgrund nicht durchgeführter Inspektion bzw. Instandhaltung laut ÖNORM B 5305 entstanden. Auf die Notwendigkeit dieser, wurde nachweislich in der Baudokumentation in Form eines Inspektions bzw. Wartungsvertrages hingewiesen. Daher sind die durchgeführte Arbeiten kostenpflichtig und werden dem Auftraggeber in Rechnung gestellt.
- ☐ Durchführung von Einstellarbeiten lt. Meldung (keine Inspektion bzw. Instandhaltung laut Ö- Norm B 5305)
- ☐ kostenpflichtigen Arbeiten aufgrund der unten beschriebenen Leistungen
- ☐ Einstellarbeiten auf Kulanz im Gewährleistungszeitraum
- ☐ kostenpflichtige Reparaturen durch falsche Nutzung bzw. Elementarereignisse (z.B. Windschaden usw..)
- ☐ gerechtfertigt Beanstandung im Zeitraum der Gewährleistung
- ☒ Arbeiten beauftragt ORSINI 2026
- ☒ Inspektions und Instandhaltungsarbeiten angelehnt an Ö-Norm B 5305 bzw. laut Angebot
- ☐ Beanstandung besichtigt, Gewerk geprüft und für in Ordnung befunden
- ☐ Kostenpflichtiger Einsatz aufgrund Baumangels (fehlende Zuluft)

Leistungen:
<u>2 Balkontüren und 1 Fenster gewartet</u>

6.7.2026
Freimeldung gesendet am:

Unterschrift Mitarbeiter Fa. Felbermayer



KDARBS1857700

Arbeitsbericht

Name Nutzer: ,

Seite: 1 von 2

ProjektNr: 23035FAHR

IfdNr: 10294

Bauleiter (intern): Punz, Georg

Anschrift: Fahrbachgasse 6-8, 1210 Wien

STG: 1

Top: 13

Termin: 01.07.2026

Nicht angetroffen: []

Temperatur:

Luftfeuchtigkeit:

Meldung von: Hausverwaltung

Meldedatum: 18.06.2026

Abluft: []

Zuluft: []

MangelNr AG:

Meldung / Beanstandung:

Wartung lt. Wartungsangebot

Status:

Erledigt:

Legende: M=Mangel, BS=Bauschaden, R=Reklamation, K=Kein Mangel

1. Termin

Name Monteur: OTTE, Manfred

Beginn:

Ende:

Zeitaufwand:

Arbeit 100% erledigt:

JA [] NEIN []

2. Termin notwendig?

JA [] NEIN []

Inventarschäden?

JA [] NEIN []

Fotodokumentation verweigert?

JA [] NEIN []

Anmerkungen

Kostenpflichtige Arbeiten im Auftrag
des Nutzers durchgeführt?

JA [] NEIN []

Datum/Unterschrift Nutzer

2. Termin

Name Monteur:

Beginn:

Ende:

Zeitaufwand:

Arbeit 100% erledigt:

JA [] NEIN []

2. Termin notwendig?

JA [] NEIN []

Inventarschäden?

JA [] NEIN []

Fotodokumentation verweigert?

JA [] NEIN []

Anmerkungen

Kostenpflichtige Arbeiten im Auftrag
des Nutzers durchgeführt?

JA [] NEIN []

Datum/Unterschrift Nutzer

Zustimmung Datenschutz

JA [] NEIN []

Datenschutz: mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass meine pers. Daten
aufgrund der Notwendigkeit auf 30 Jahre im Unternehmen Felbermayer
archiviert, bei Bedarf diese verwendet und weitergegeben werden dürfen.

Datum / Unterschrift

LochNr.: PosNr.: Loch v. L.

LochNr.: PosNr.: Loch v. L.

LochNr.: PosNr.: Loch v. L.

LochNr.: PosNr.: Loch v. L.

LochNr.: PosNr.: Loch v. L.

LochNr.: PosNr.: Loch v. L.

STELLUNGNAHME FELBERMAYER FENSTER UND TÜREN VERTRIEB GMBH

- ☐ Die gemeldeten Beanstandungen sind aufgrund nicht durchgeführter Wartung laut ÖNORM B5305 entstanden.
Auf die Notwendigkeit dieser wurde nachweislich in der Baudokumentation in Form eines Wartungsvertrages hingewiesen.
☐ Durchführung einer Wartungsleistung (Einstellung, usw.).
☐ Kostenpflichtige Arbeiten aufgrund der unten beschriebenen Leistungen.
☐ Einstellarbeiten auf Kulanz im Gewährleistungszeltraum.
☐ Kostenpflichtige Reparaturen durch falsche Nutzung bzw. Elementarereignisse (z. B. Windschaden, usw.).
☐ Gerechtfertigte Beanstandung im Zeitraum der Gewährleistung.
☐ Beauftragte Arbeiten laut Angebot Nr.: 09SIN/2026
☐ Wartungsarbeiten laut Wartungsangebot.
☐ Beanstandung besichtigt, Gewerk geprüft und für in Ordnung befunden.

Leistungen:

1 Ballontüre gewartet

Arbeitsbericht

Name Nutzer: ,		Seite: 1 von 2	
ProjektNr: 23035FAHR	IdNr: 10291	Bauleiter (Intern): Punz, Georg	
Anschrift: Fahrbachgasse 6-8, 1210 Wien		STG: 2	Top: 2
Termin: 01.07.2026	Nicht angetroffen: []	Temperatur:	Luftfeuchtigkeit:
Meldung von: Hausverwaltung	Meldedatum: 18.06.2026	Abluft: []	Zuluft: []
MangelNr AG:	Meldung / Beanstandung: Wartung lt. Wartungsangebot	Status:	Erledigt:
Legende: M=Mangel, BS=Bauschaden, R=Reklamation, K=Kein Mangel			

1. Termin			2. Termin		
Name Monteur: OTTE, Manfred			Name Monteur:		
Beginn:	Ende:	Zeitaufwand:	Beginn:	Ende:	Zeitaufwand:
Arbeit 100% erledigt: JA [] NEIN []	2. Termin notwendig? JA [] NEIN []	Inventarschäden? JA [] NEIN []	Arbeit 100% erledigt: JA [] NEIN []	2. Termin notwendig? JA [] NEIN []	Inventarschäden? JA [] NEIN []
Fotodokumentation verweigert? JA [] NEIN []	Anmerkungen		Fotodokumentation verweigert? JA [] NEIN []	Anmerkungen	
Kostenpflichtige Arbeiten im Auftrag des Nutzers durchgeführt? JA [] NEIN []	Datum/Unterschrift Nutzer		Kostenpflichtige Arbeiten im Auftrag des Nutzers durchgeführt? JA [] NEIN []	Datum/Unterschrift Nutzer	

Zustimmung Datenschutz JA [] NEIN []	Datenschutz: mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass meine pers. Daten aufgrund der Notwendigkeit auf 30 Jahre im Unternehmen Felbermayer archiviert, bei Bedarf diese verwendet und weitergegeben werden dürfen.	Datum / Unterschrift
---	---	----------------------

LochNr.: PosNr.: Loch v. L.	LochNr.: PosNr.: Loch v. L.	LochNr.: PosNr.: Loch v. L.	
LochNr.: PosNr.: Loch v. L.	LochNr.: PosNr.: Loch v. L.	LochNr.: PosNr.: Loch v. L.	

STELLUNGNAHME FELBERMAYER FENSTER UND TÜREN VERTRIEB GMBH

- ☐ Die gemeldeten Beanstandungen sind aufgrund nicht durchgeführter Wartung laut ÖNORM B5305 entstanden. Auf die Notwendigkeit dieser wurde nachweislich in der Baudokumentation in Form eines Wartungsvertrages hingewiesen.
- ☐ Durchführung einer Wartungsleistung (Einstellung, usw.).
- ☐ Kostenpflichtige Arbeiten aufgrund der unten beschriebenen Leistungen.
- ☐ Einstellarbeiten auf Kulanz im Gewährleistungszeltraum.
- ☐ Kostenpflichtige Reparaturen durch falsche Nutzung bzw. Elementarereignisse (z. B. Windschaden, usw.).
- ☒ Gerechtfertigte Beanstandung im Zeitraum der Gewährleistung.
- ☒ Beauftragte Arbeiten laut Angebot Nr.: 0951N/2026
- ☒ Wartungsarbeiten laut Wartungsangebot.
- ☐ Beanstandung besichtigt, Gewerk geprüft und für in Ordnung befunden.

Leistungen:

2 Balkontüren gewartet



KDARBS1857694

Arbeitsbericht

Name Nutzer: ,		Seite: 1 von 2	
ProjektNr: 23035FAHR	IdNr: 10290	Bauleiter (intern): Punz, Georg	
Anschrift: Fahrbachgasse 6-8, 1210 Wien		STG: 1	Top: 22
Termin: 01.07.2026	Nicht angetroffen: []	Temperatur:	Luftfeuchtigkeit:
Meldung von: Hausverwaltung	Meldedatum: 17.06.2026	Abluft: []	Zuluft: []
MangelNr AG:	Meldung / Beanstandung: Wartung lt. Wartungsangebot	Status:	Erledigt:
Legende: M=Mangel, BS=Bauschaden, R=Reklamation, K=Kein Mangel			

1. Termin			2. Termin		
Name Monteur: OTTE, Manfred			Name Monteur:		
Beginn:	Ende:	Zeitaufwand:	Beginn:	Ende:	Zeitaufwand:
Arbeit 100% erledigt: JA [] NEIN []	2. Termin notwendig? JA [] NEIN []	Inventarschaeden? JA [] NEIN []	Arbeit 100% erledigt: JA [] NEIN []	2. Termin notwendig? JA [] NEIN []	Inventarschaeden? JA [] NEIN []
Fotodokumentation verweigert? JA [] NEIN []		Anmerkungen	Fotodokumentation verweigert? JA [] NEIN []		Anmerkungen
Kostenpflichtige Arbeiten im Auftrag des Nutzers durchgeführt? JA [] NEIN []		Datum/Unterschrift Nutzer	Kostenpflichtige Arbeiten im Auftrag des Nutzers durchgeführt? JA [] NEIN []		Datum/Unterschrift Nutzer

Zustimmung Datenschutz JA [] NEIN []	Datenschutz: mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass meine pers. Daten aufgrund der Notwendigkeit auf 30 Jahre im Unternehmen Felbermayer archiviert, bei Bedarf diese verwendet und weitergegeben werden dürfen.	Datum / Unterschrift
---	---	----------------------

LochNr.: PosNr.: Loch v. L.	LochNr.: PosNr.: Loch v. L.	LochNr.: PosNr.: Loch v. L.
LochNr.: PosNr.: Loch v. L.	LochNr.: PosNr.: Loch v. L.	LochNr.: PosNr.: Loch v. L.

STELLUNGNAHME FELBERMAYER FENSTER UND TÜREN VERTRIEB GMBH

- ☐ Die gemeldeten Beanstandungen sind aufgrund nicht durchgeführter Wartung laut ÖNORM B5305 entstanden. Auf die Notwendigkeit dieser wurde nachweislich in der Baudokumentation in Form eines Wartungsvertrages hingewiesen.
- ☐ Durchführung einer Wartungsleistung (Einstellung, usw.).
- ☐ Kostenpflichtige Arbeiten aufgrund der unten beschriebenen Leistungen.
- ☐ Einstellarbeiten auf Kulanz im Gewährleistungszeitraum.
- ☐ Kostenpflichtige Reparaturen durch falsche Nutzung bzw. Elementarereignisse (z. B. Windschaden, usw.).
- ☐ Gerechtfertigte Beanstandung im Zeitraum der Gewährleistung.
- ☒ Beauftragte Arbeiten laut Angebot Nr.: 09SIN12026
- ☒ Wartungsarbeiten laut Wartungsangebot.
- ☐ Beanstandung besichtigt, Gewerk geprüft und für in Ordnung befunden.

Leistungen:

1 Fenster gewartet



Arbeitsbericht

KDARBS1857697

Name Nutzer: ,		Seite: 1 von 2	
ProjektNr: 23035FAHR		IfdNr: 10292	
Bauleiter (intern): Punz, Georg			
Anschritt: Fahrbachgasse 6-8, 1210 Wien		STG: 1	
Termin: 01.07.2026		Top: 5	
Nicht angetroffen: []		Temperatur:	
Meldung von: Hausverwaltung		Luftfeuchtigkeit:	
Meldedatum: 18.06.2026		Abluft: []	
Zuluft: []		Status:	
MangelNr AG: Meldung / Beanstandung:		Erledigt:	
Wartung lt. Wartungsangebot			
Legende: M=Mangel, BS=Bauschaden, R=Reklamation, K=Kein Mangel			

1. Termin			2. Termin		
Name Monteur: OTTE, Manfred			Name Monteur:		
Beginn:	Ende:	Zeitaufwand:	Beginn:	Ende:	Zeitaufwand:
Arbeit 100% erledigt:	2. Termin notwendig?	Inventarschaeden?	Arbeit 100% erledigt:	2. Termin notwendig?	Inventarschaeden?
JA [] NEIN []	JA [] NEIN []	JA [] NEIN []	JA [] NEIN []	JA [] NEIN []	JA [] NEIN []
Fotodokumentation verweigert?		Anmerkungen	Fotodokumentation verweigert?		Anmerkungen
JA [] NEIN []			JA [] NEIN []		
Kostenpflichtige Arbeiten im Auftrag des Nutzers durchgeführt?		Datum/Unterschrift Nutzer	Kostenpflichtige Arbeiten im Auftrag des Nutzers durchgeführt?		Datum/Unterschrift Nutzer
JA [] NEIN []			JA [] NEIN []		

Zustimmung Datenschutz	Datenschutz: mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass meine pers. Daten aufgrund der Notwendigkeit auf 30 Jahre im Unternehmen Felbermayer archiviert, bei Bedarf diese verwendet und weitergegeben werden dürfen.	Datum / Unterschrift
JA [] NEIN []		

LochNr.: PosNr.: Loch v. L.	LochNr.: PosNr.: Loch v. L.	LochNr.: PosNr.: Loch v. L.	

STELLUNGNAHME FELBERMAYER FENSTER UND TÜREN VERTRIEB GMBH

- Die gemeldeten Beanstandungen sind aufgrund nicht durchgeführter Wartung laut ÖNORM B5305 entstanden.
Auf die Notwendigkeit dieser wurde nachweislich in der Baudokumentation in Form eines Wartungsvertrages hingewiesen.
Durchführung einer Wartungsleistung (Einstellung, usw.).
Kostenpflichtige Arbeiten aufgrund der unten beschriebenen Leistungen.
Einstellarbeiten auf Kulanz im Gewährleistungszeitraum.
Kostenpflichtige Reparaturen durch falsche Nutzung bzw. Elementarereignisse (z. B. Windschaden, usw.).
Gerechtfertigte Beanstandung im Zeitraum der Gewährleistung.
Beauftragte Arbeiten laut Angebot Nr.: 09SIN12026
Wartungsarbeiten laut Wartungsangebot.
Beanstandung besichtigt, Gewerk geprüft und für in Ordnung befunden.

stungen:
Ballontüre gewartet



Arbeitsbericht

KDARBS1857698

Name Nutzer: ,				Seite: 1 von 2	
ProjektNr: 23035FAHR		IfdNr: 10293		Bauleiter (Intern): Punz, Georg	
Anschrift: Fahrbachgasse 6-8 , 1210 Wien			STG: 2		Top: 20
Termin: 01.07.2026		Nicht angetroffen: []		Temperatur:	Luftfeuchtigkeit:
Meldung von: Hausverwaltung		Meldedatum: 18.06.2026		Abluft: []	Zuluft: []
MangelNr AG:	Meldung / Beanstandung: Wartung lt. Wartungsangebot			Status:	
				Erledigt:	
Legende: M=Mangel, BS=Bauschaden, R=Reklamation, K=Kein Mangel					

1. Termin		
Name Monteur: OTTE, Manfred		
Beginn:	Ende:	Zeitaufwand:
Arbeit 100% erledigt: JA [] NEIN []	2. Termin notwendig? JA [] NEIN []	Inventarschaeden? JA [] NEIN []
Fotodokumentation verweigert? JA [] NEIN []	Anmerkungen	
Kostenpflichtige Arbeiten im Auftrag des Nutzers durchgefuehrt? JA [] NEIN []	Datum/Unterschrift Nutzer	

2. Termin		
Name Monteur:		
Beginn:	Ende:	Zeitaufwand:
Arbeit 100% erledigt: JA [] NEIN []	2. Termin notwendig? JA [] NEIN []	Inventarschaeden? JA [] NEIN []
Fotodokumentation verweigert? JA [] NEIN []	Anmerkungen	
Kostenpflichtige Arbeiten im Auftrag des Nutzers durchgefuehrt? JA [] NEIN []	Datum/Unterschrift Nutzer	

Zustimmung Datenschutz JA [] NEIN []	Datenschutz: mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass meine pers. Daten aufgrund der Notwendigkeit auf 30 Jahre im Unternehmen Felbermayer archiviert, bei Bedarf diese verwendet und weitergegeben werden dürfen.	Datum / Unterschrift
---	---	----------------------

[illegible]

STELLUNGNAHME FELBERMAYER FENSTER UND TÜREN VERTRIEB GMBH

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ☐ | Die gemeldeten Beanstandungen sind aufgrund nicht durchgeführter Wartung laut ÖNORM B5305 entstanden. |
| ☐ | Auf die Notwendigkeit dieser wurde nachweislich in der Baudokumentation in Form eines Wartungsvertrages hingewiesen. |
| ☐ | Durchführung einer Wartungsleistung (Einstellung, usw.). |
| ☐ | Kostenpflichtige Arbeiten aufgrund der unten beschriebenen Leistungen. |
| ☐ | Einstellarbeiten auf Kulanz im Gewährleistungszeitraum. |
| ☐ | Kostenpflichtige Reparaturen durch falsche Nutzung bzw. Elementarereignisse (z. B. Windschaden, usw.). |
| ☐ | Gerechtfertigte Beanstandung im Zeitraum der Gewährleistung. |
| ☒ | Beauftragte Arbeiten laut Angebot Nr.: 0951N/2026 |
| ☒ | Wartungsarbeiten laut Wartungsangebot. |
| ☐ | Beanstandung besichtigt, Gewerk geprüft und für in Ordnung befunden. |

Leistungen:

2 Ballontüren gewartet