

AUDITORIA TECNICA DETALLADA

Captura: 20:55:35

I. COMPONENTES DE HARDWARE

Sistema Operativo:	Microsoft Windows 10 Pro Education (v.10.0.19045)
Procesador:	Intel(R) Celeron(R) N4020 CPU @ 1.10GHz
GPU:	Intel(R) UHD Graphics 600
VRAM (Memoria Video):	1024.00 MB

II. MEMORIA Y RENDIMIENTO

CPU en Uso Real:	25.0%
Fabricante:	GenuineIntel
Núcleos Físicos:	2
Hilos (Lógicos):	2
Arquitectura:	64 bits
Velocidad Max:	1101 MHz
Caché L2 / L3:	4096 KB / 0 KB
Socket / ID:	SOCKET 0 / BFEBFBFF000706A8
RAM Total:	7.83 GB
RAM Disponible:	2.27 GB
RAM Usada (%):	71.0%
MEMORIA SWAP:	8.0% usado (1.70 GB libres)

III. ALMACENAMIENTO (DISCO C:)

Capacidad Total:	103.00 GB
Espacio Libre:	5.76 GB
Actividad I/O:	Lectura: 7880.99 MB Escritura: 3361.77 MB

IV. ESTADO DEL SISTEMA

Procesos Activos:	223
Tiempo Activo:	1:03:55
Usuarios Activos:	eduardo
Bateria:	100%

Cargando:	SI
-----------	----

ESTADO DE ENFRIAMIENTO (COOLING)

Lecturas de Ventiladores: None

III. ANALISIS DE PROCESOS (TOP 5)

MAYORES CONSUMIDORES DE CPU		
PID	NOMBRE DEL PROCESO	USO CPU (%)
0	System Idle Process	98.4%
7704	python.exe	68.8%
2568	msedge.exe	7.4%
1252	dwm.exe	4.7%
9432	msedge.exe	4.3%

MAYORES CONSUMIDORES DE RAM		
PID	NOMBRE DEL PROCESO	USO RAM (%)
9432	msedge.exe	7.46%
2328	MemCompression	4.74%
9464	ProtonVPN.Client.exe	4.10%
5116	msedge.exe	3.86%
13884	msedge.exe	3.17%

DIAGNOSTICO: SISTEMA SALUDABLE
