

GREEN PLATE MONITORING SHEETProduction Date: **20-Sep-23**Sheet No.: **P12-23D-0902**Curing Booth: **OSI 12**

SN	Line	Shift	Rack No.	Plate Type	Oxide Type	Result
1	Delphi 3	2nd-D	PL137	XU90ZTOMP	Penarroya 1	
2	Delphi 1	2nd-D	23	PUEPTA087MP-E	Eagle 1	
3	Delphi 3	2nd-D	716	XU90ZTOMP	Penarroya 1	
4	Delphi 1	2nd-D	23	PUEPTA087MP-E	Eagle 1	
5	Delphi 3	2nd-D	PL122	XU90ZTOMP	Penarroya 1	
6	Delphi 1	2nd-D	81	PUEPTA087MP-E	Eagle 1	
7	Delphi 3	2nd-N	PL153	XU90ZTOMP	Penarroya 2	
8	Delphi 3	2nd-N	PL170	XU90ZTOMP	Penarroya 2	
9	Delphi 3	2nd-N	PL078	XU90ZTOMP	Penarroya 2	
10	Delphi 3	2nd-N	6	XU90ZTOMP	Penarroya 2	
11	Delphi 3	2nd-N	PL098	XU90ZTOMP	Penarroya 2	
12	Delphi 1	2nd-N	69	PUEPTA087MP-E	Eagle 1	
13	Delphi 1	2nd-N	5	PUEPTA087MP-E	Eagle 1	
14	Delphi 1	2nd-N	80	PUEPTA087MP-E	Eagle 1	
15	Delphi 3	2nd-N	0730	XU90ZTOMP	Penarroya 2	
16	Delphi 3	2nd-N	0646	XU90ZTOMP	Penarroya 2	