

GREEN PLATE MONITORING SHEETProduction Date: **20-May-23**Sheet No.: **P12-23D-0456**Curing Booth: **OSI 9**

SN	Line	Shift	Rack No.	Plate Type	Oxide Type	Result
1	Delphi 3	2nd-N	144	XUEZTA087MP	Penarroya 2	
2	Delphi 1	2nd-N	'0913	XUEZTA087MP	Eagle 1	
3	Delphi 3	2nd-N	401	XUEZTA087MP	Penarroya 2	
4	Delphi 3	2nd-N	PL118	XUEZTA087MP	Penarroya 1	
5	Delphi 1	2nd-N	77	XUEZTA087MP	Eagle 1	
6	Delphi 3	2nd-N	62	XUEZTA087MP	Penarroya 2	
7	Delphi 1	2nd-N	PL-091	XUEZTA087MP	Eagle 1	
8	Delphi 1	3rd	10	XUEZTA087MP	Eagle 1	
9	Delphi 3	3rd	95	XUEZTA087MP	Penarroya 2	
10	Delphi 3	3rd	47	XUEZTA087MP	Penarroya 2	
11	Delphi 2	3rd	195	XUEZTA087MP	Penarroya 2	
12	Delphi 1	3rd	Y4	XUEZTA087MP	Eagle 1	
13	Delphi 1	3rd	PL-007	XUEZTA087MP	Eagle 1	
14	Delphi 1	3rd	57	XUEZTA087MP	Eagle 1	
15	Delphi 3	3rd	139	XUEZTA087MP	Penarroya 2	
16	Delphi 1	3rd	88	XUEZTA087MP	Eagle 1	