

GREEN PLATE MONITORING SHEETProduction Date: **17-Apr-23**Sheet No.: **P12-23D-0300**Curing Booth: **OSI 11**

SN	Line	Shift	Rack No.	Plate Type	Oxide Type	Result
1	Delphi 1	2nd-N	224	XUEZTA087MP	Eagle 1	
2	Delphi 1	2nd-N	11	XUEZTA087MP	Eagle 1	
3	Delphi 3	2nd-N	A32	XUEZTA087MP	Penarroya 2	
4	Delphi 3	2nd-N	Y80	XUEZTA087MP	Penarroya 2	
5	Delphi 3	2nd-N	PL131	XUEZTA087MP	Penarroya 2	
6	Delphi 3	2nd-N	06	XUEZTA087MP	Penarroya 2	
7	Delphi 3	3rd	PL116	XUEZTA087MP	Penarroya 2	
8	Delphi 3	3rd	9	XUEZTA087MP	Penarroya 2	
9	Delphi 1	3rd	860	XUEZTA087MP	Eagle 1	
10	Delphi 3	3rd	101	XUEZTA087MP	Penarroya 2	
11	Delphi 3	3rd	PL098	XUEZTA087MP	Penarroya 2	
12	Delphi 3	3rd	PL175	XUEZTA087MP	Penarroya 2	
13	Delphi 3	3rd	PL113	XUEZTA087MP	Penarroya 2	
14	Delphi 1	3rd	,017	XUEZTA087MP	Eagle 1	
15	Delphi 3	3rd	51	XUEZTA087MP	Penarroya 2	
16	Delphi 1	3rd	6	XUEZTA087MP	Eagle 1	