

GREEN PLATE MONITORING SHEETProduction Date: **24-Feb-23**Sheet No.: **P12-23D-0058**Curing Booth: **OSI 11**

SN	Line	Shift	Rack No.	Plate Type	Oxide Type	Result
1	Delphi 2	1st	5	XUEZTA087MP	Penarroya 1	
2	Delphi 2	1st	0934	XUEZTA087MP	Penarroya 1	
3	Delphi 2	1st	46	XUEZTA087MP	Penarroya 1	
4	Delphi 2	2nd-D	57	XUEZTA087MP	Penarroya 1	
5	Delphi 2	2nd-D	o5o6	XUEZTA087MP	Penarroya 1	
6	Delphi 1	2nd-D	pl008	XUEZCA070MP	Eagle 1	
7	Delphi 1	2nd-D	45	XUEZCA070MP	Eagle 1	
8	Delphi 1	2nd-D	21	XUEZCA070MP	Eagle 1	
9	Delphi 1	2nd-D	0420	XUEZCA070MP	Eagle 1	
10	Delphi 3	1st	711	XU80ZVCMP	Penarroya 2	
11	Delphi 3	2nd-D	39	XU80ZVCMP	Penarroya 2	
12	Delphi 3	2nd-D	88	XU80ZVCMP	Penarroya 2	
13	Delphi 2	2nd-D	19	XUEZTA087MP	Penarroya 1	
14	Delphi 1	2nd-D	101	XUEZCA070MP	Eagle 1	
15	Delphi 2	2nd-D	73	XUEZTA087MP	Penarroya 1	
16	Delphi 1	2nd-D	5	XUEZCA070MP	Eagle 1	