

GREEN PLATE MONITORING SHEETProduction Date: **21-Sep-23**Sheet No.: **P12-23D-0906**Curing Booth: **OSI 3**

SN	Line	Shift	Rack No.	Plate Type	Oxide Type	Result
1	Delphi 1	2nd-D	16	PUEPTA087MP-E	Eagle 1	
2	Delphi 1	2nd-D	224	PUEPTA087MP-E	Eagle 1	
3	Delphi 3	2nd-D	57	XUEZTA087MP	Penarroya 1	
4	Delphi 3	2nd-D	40	XUEZTA087MP	Eagle 1	
5	Delphi 1	2nd-D	07	PUEPTA087MP-E	Eagle 1	
6	Delphi 1	2nd-D	25	PUEPTA087MP-E	Eagle 1	
7	Delphi 3	2nd-D	24	XUEZTA087MP	Eagle 1	
8	Delphi 3	2nd-D	19	XUEZTA087MP	Penarroya 1	
9	Delphi 1	2nd-D	066	PUEPTA087MP-E	Eagle 1	
10	Delphi 3	2nd-D	45	XUEZTA087MP	Penarroya 1	
11	Delphi 3	2nd-D	82	XUEZTA087MP	Penarroya 1	
12	Delphi 1	2nd-D	59	PUEPTA087MP-E	Eagle 1	
13	Delphi 3	2nd-D	N116	XUEZTA087MP	Penarroya 1	
14	Delphi 1	2nd-D	508	PUEPTA087MP-E	Eagle 1	
15	Delphi 1	2nd-D	7	PUEPTA087MP-E	Eagle 1	
16	Delphi 3	2nd-D	17	XUEZTA087MP	Eagle 1	