


MODE OPERATOIRE

Révision du moteur 421-M de convoyeur à bande

DEPARTEMENT : Maintenance

Date :
Version : 01

Page : 1/1

ligne : PSA		Type d'intervention : Corrective		Equipement : moteur		
EPI		Casques, chaussures de sécurité, Gants de manutention, tenu de travail			Pièce de rechange	Code magasin
Consignation		Ne jamais travailler sans EPI / il faut faire attention aux dangers liés au convoyeur			Moteur de convoyeur à bande	
Sécurité HSE		Veuillez au respect des consignes de sécurité et d'environnement				
Description des interventions			Schéma /Croquis		Besoin en outillages	
N°	Action	Durée (min)			Transpalette / autre outillage classique (clé, tournevis,)/Appareil de mesure METRIX	
1	CONSIGNATION DE L'INSTALLATION	20			Effectif (s)	
2	PREPARATION DE L'INTERVENTION	60			1 électricien avec habilitation pour la consignation / 1 mécanicien	
3	DEPOSE DU MOTEUR	60				
4	REPOSE DU NOUVEAU MOTEUR	60			Durée d'intervention	
5	DECONSIGNATION DE L'INSTALLATION	20			4h	
6	REPLI DU CHANTIER ET TEST	20			Documentation	
Remarque : le démontage se fait en respectant certaines règles					Schéma électrique armoire/ 421FU	
• Opérer avec soins, méthode, et au moyen d'outils appropriés /éviter de forcer/ Faire attention aux parties fragiles / Utiliser des outils adéquats / Utiliser du dégrippant.						
• nettoyer et ranger les pièces (dans des casiers par exemple).						
• prendre des notes ou photos si nécessaires.						

Date :

Site : TM

Entité : LAF

Equipement ou installation de l'entité concernée : Empileur

Raison de cadenassage (Intervention prévue) : Révision du moteur 421-M Elévateur (Convoyeur à bande)

Bon de consignation						Exécution du Bon de Consignation							
N°	Repère du point de consignation	Localisation du point de consignation	Dispositif de condamnation	Etat du point de consignation	Chargés de la consignation	Consigné par				Vérifié par		Déconsigné par	
						N° du cadenas	Nom & Visa	date	heure	Nom & Visa	date	Nom & Visa	date
1	421-FU	Armoire Empileur	Disp+Cadenas	Off	Electricien								
2	Vanne entrée empileur	Vanne principale d'aire comprimée	Disp+Cadenas	Fermée	Mécanicien								
3		Blocage au dessous d'élévateur	Butée de blocage	En haut	Mécanicien								
8													
Bon établi par :			Bon approuvé par :										
Date :			Date :										
Signature :			Signature :										

Plan d'actions correctives (PAC) / Remarques :

.....