

苏州苏德兰铁路配件有限公司检测报告

TEST CERTIFICATE

详细地址 address	信江路112号 #112 XinJiang Rd.	材质 materials	60Si2Mn	检验日期 inspecting date	2025/8/3
产品名称 name	弹垫 Padding	合同编号 Contract NO	P0044670	本批供货数量 qty.	3000
抽样件数 qty. of samples	50	规格 size	M22	件合格率 qualified rate of samples	100%
检验项目数 qty. of item	8	合格项目数 number of item	8	项目合格率 qualified rate of items	100%



检 验 结 果

RESULTS

序号 No	检测项目 Test feature	技术要求 Specification	实测数值 Actual Size	结果 Result
1	内 径 ID	Φ 22.6~23.1	Φ 22.7~23.0	OK
2	外 径 OD	Φ 40max	39.5~39.7	OK
3	厚 度 Thinkness	7.2max	6.8~7.0	OK
4	宽 度 Width	8.2max	7.8~8.0	OK
5	硬 度 hardness	HRC42-50	HRC44~47	OK
6	弹 性 elasticity	≥8.35	8.85~8.91	OK
7	韧性 tenacity	扭转90°无裂纹 rererse 90°noflaw	OK	OK
8	表面处理 surface treatment	热镀锌 ≥50μm Hot-dip Galvanise	65~89	OK

检验 Inspector: 张全恢 Zhang-QuanHui 审核 In Charge: 杨黎程Yang-LiCheng



湖南华菱湘潭钢铁有限公司
HUNAN VALIN XIANGTAN IRON AND STEEL CO., LTD
产品质量证明书

MILL'S TEST CERTIFICATE/INSPECTION CERTIFICATE

湖南省湘潭市岳塘区
Zip Code: 411101
Yuetang, Xiangtan, Hunan, P. R. C.
Phone: (0086-731) 58653019
Fax: (0086-731) 58653019
<http://www.hnxxg.com.cn>

正页第1页共1页, 附页共1页

[illegible]

合计 (Total)	18.	盘 (Coils)	小计 (Subtotal)	36.302	t / 总计 (Total)	36.302	t	损伤检验标准 Detection Standard	表面 Surface	判定 Determine		
备注 Remarks	金相组织: B/B=素氏体+珠光体+少量铁素体。热轧态: AIR, 热处理态: HT。建议时效15天以上。								内部 Inside			
声明 Declaration	本证明书所列产品均按订单标准进行制造和检验, 其结果符合要求, 特此证明。 WE HEREBY CERTIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS MANUFACTURED AND TESTED WITH SATISFACTORY RESULTS IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE ABOVE MATERIAL SPECIFICATION.								质量管理负责人 Quality Control Principal			

