DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y PROGRAMACION
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y EVALUACION
SIGVI - SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VIAL

NÚMERO: **CROQUIS-001**

HOJA: **1** DE: **1**

# INVENTARIO DE NECESIDADES DEL CAMINO

(MACRO) REGIÓN: **V**

CAMINO: **N** (N/C (A)) **4-0080-00** (CODIGO)

DESCRIPCION
DE: **Barva (Quebrada Seca)(Lte Cantonal)**
A: **Birrí (Río Porrosatí)(Lte Cantonal)**

TIPO DE SUPERFICIE ACTUAL (B): **2**


RUTA: **126**

LONGITUD (KM): **4.98**

PROVINCIA: **4** (CODIGO) **Heredia** (DESCRIPCION)

CANTON: **02** (CODIGO) **Barva** (DESCRIPCION)

SECCION TIPICA




| ESTACION KM+MTS | REPRESENTACION GRAFICA | ALCANTARILLAS | | CABEZALES TOMAS | | OBSERVACIONES POR ESTACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIAMETRO MTS | LONGITUD MTS | NUMERO | TIPO | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4 + 900 | | | | | | Huecos 2x2 (6) |
| 1 + 250 | | 0,80 m | 6,50 m | 2 | Toma | Alcantarilla con sedimentos |
| 0 + 000 | | | | | | Inicio del recorrido |


DPA-301

(A): N: Ruta Nacional / C: Ruta Cantonal
(B): 1. Asfalto. 2. Concreto. 3. Tratamiento Superficial. 4. Lastre o Grava. 5. Tierra.

## SIMBOLOGÍA PARA LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA

| | | |
|---|---|---|
| ALCANTARILLA EXISTENTE | CHAPEA A MANO | LIMPIEZA DERECHO DE VIA |
| ALCANTARILLA NUEVA | CONFORMACION | POSTE ELECTRICO |
| AMPLIACION DERECHO DE VIA | DERRUMBE | PUENTE |
| ASFALTO | DESLIZAMIENTO | RELASTRADO |
| BACHEO | DIRECCION DEL AGUA | RELLENO |
| CABEZALES | GAVIONES | TOMAS |

**CROQUIS DE LA LOCALIZACION DEL CAMINO:**




**OBSERVACIONES:**

**RESPONSABLE DE REALIZAR EL INVENTARIO:**

NOMBRE

FIRMA

SELLO

FECHA D M A