Av. Separadora Mz A LT 8 Sector 28 de Julio
Telf: 955571986 - 924808237 - 934094721
Correo: industriasbalinsa@gmail.com
RUC: 20608165585

REPORTE TECNICO: N° 2026-000101-001

DATOS GENERALES			
Técnico Responsable	Técnico Uno, Técnico Dos	**Fecha de Registro**	Jueves, 29 de octubre de 2026 - Viernes, 30 de octubre de 2026
Cliente		EMPRESA DE PRUEBA - VALIDACIÓN	

DATOS DEL EQUIPO : PESA PATRON			
MATERIAL	Acero inoxidable	**MODELO**	X-100
CAPACIDAD	150 kg	**CODIGO**	P-001
C. EXACTITUD	M1		

INFORME TECNICO :

El equipo presenta inestabilidad en la lectura. Se detectó desgaste en el cableado.

RESULTADO :

Se corrigieron las conexiones y se realizaron pruebas de funcionamiento. El equipo quedó operativo.

INFORME FOTOGRÁFIAS

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Sin Imagen	Sin Imagen	Sin Imagen

RESULTADOS FOTOGRÁFIAS

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Sin Imagen	Sin Imagen	Sin Imagen