BIÊN BẢN KIỂM TRA & NGHIỆM THU THIẾT BỊ SAU SỬA CHỮA
維修設備檢查及驗收記錄

Số HĐ / 合約編號: HM-FINEPRO-20261013.002 **Ngày / 日期: 09/10/2026** **Số BB: 001/2026/BBNT-SC**

Bên A / 甲方:（買方）Bên Mua: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MINH PHÁT Bên B / 乙方: CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU HONG MING

STT 序號	Serial Number 產品序號	Lỗi ban đầu 故障說明	Bộ phận 部門	Hạng mục kiểm tra 檢查項目	Kết quả 結果	Sheet hình ảnh 圖片工作表
1	RFR900NA65RSWLB572	Cần kiểm tra kỹ thuật	CNC	Đã kiểm tra nhưng không có lỗi 已檢查，未發現異常	Đạt / 合格	→ RFR900NA65RSWLB572
2	EF550RA4LAWBH672	Màn hình lỗi 螢幕故障	CNC	Kiểm tra hiển thị màn hình & đầu quét barcode 檢查螢幕顯示及條碼掃描功能	Đạt / 合格	→ EF550RA4LAWBH672
3	RFR900NA65RSWLB681	Cần kiểm tra kỹ thuật	CNC	Kiểm tra cò bấn & gá chuyển đổi Mounting Adapter 檢查扳機及轉接支架功能	Đạt / 合格	→ RFR900NA65RSWLB681
4	EF550RA4LAWBH752	Cần kiểm tra kỹ thuật	Xi treo 吊鍍	Đã kiểm tra nhưng không có lỗi 已檢查，未發現異常	Đạt / 合格	→ EF550RA4LAWBH752
5	EF550RA4LAWBH763	Cần kiểm tra kỹ thuật	Xi treo 吊鍍	Đã kiểm tra nhưng không có lỗi 已檢查，未發現異常	Đạt / 合格	→ EF550RA4LAWBH763
6	EF550RA4LAWBH774	Cần kiểm tra kỹ thuật	CNC	Đã kiểm tra nhưng không có lỗi 已檢查，未發現異常	Đạt / 合格	→ EF550RA4LAWBH774
7	RFR900NA65RSWLB795	Cần kiểm tra kỹ thuật	CNC	Đã kiểm tra nhưng không có lỗi 已檢查，未發現異常	Đạt / 合格	→ RFR900NA65RSWLB795
8	EF550RA4LAWBH816	Màn hình lỗi 螢幕故障	Xi treo 吊鍍	Kiểm tra hiển thị màn hình & đầu quét barcode 檢查螢幕顯示及條碼掃描功能	Đạt / 合格	→ EF550RA4LAWBH816
9	RFR900NA65RSWLB837	Cần kiểm tra kỹ thuật	CNC	Đã kiểm tra nhưng không có lỗi 已檢查，未發現異常	Đạt / 合格	→ RFR900NA65RSWLB837
10	EF550RA4LAWBH858	Cần kiểm tra kỹ thuật	CNC	Đã kiểm tra nhưng không có lỗi 已檢查，未發現異常	Đạt / 合格	→ EF550RA4LAWBH858

GHI CHÚ / 備註:

ĐẠI DIỆN BÊN A / 甲方代表
(Ký xác nhận / 簽字確認)

（買方）Bên Mua: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MINH PHÁT

ĐẠI DIỆN BÊN B / 乙方代表
(Ký tên, đóng dấu / 簽字蓋章)

CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU HONG MING

HÌNH ẢNH KIỂM TRA / 檢查圖片 — RFR900NA65RSWLB572

STT: 1 | Bộ phận / 部門: CNC | Kết quả / 結果: Đạt / 合格

Lỗi ban đầu / 故障說明: Cần kiểm tra kỹ thuật

Hạng mục KT / 檢查項目: Đã kiểm tra nhưng không có lỗi / 已檢查，未發現異常

Hình 1 / 圖片1	Hình 2 / 圖片2	Hình 3 / 圖片3	Ghi chú / 備註

⬆ Chèn hình ảnh vào ô màu vàng: Insert → Pictures → Place in Cell / 請將圖片插入黃色儲存格

← Quay về bảng tổng hợp "Nghiệm Thu" / 返回總表

HÌNH ẢNH KIỂM TRA / 檢查圖片 — EF550RA4LAWBH672

STT: 2 | Bộ phận / 部門: CNC | Kết quả / 結果: Đạt / 合格

Lỗi ban đầu / 故障說明: Màn hình lỗi / 螢幕故障

Hạng mục KT / 檢查項目: Kiểm tra hiển thị màn hình & đầu quét barcode / 檢查螢幕顯示及條碼掃描功能

Hình 1 / 圖片1	Hình 2 / 圖片2	Hình 3 / 圖片3	Hình 4 / 圖片4	Hình 5 / 圖片5	Ghi chú / 備註

⬆ Chèn hình ảnh vào ô màu vàng: Insert → Pictures → Place in Cell / 請將圖片插入黃色儲存格

← Quay về bảng tổng hợp "Nghiệm Thu" / 返回總表

HÌNH ẢNH KIỂM TRA / 檢查圖片 — RFR900NA65RSWLB681

STT: 3 | Bộ phận / 部門: CNC | Kết quả / 結果: Đạt / 合格

Lỗi ban đầu / 故障說明: Cần kiểm tra kỹ thuật

Hạng mục KT / 檢查項目: Kiểm tra cò bắn & gá chuyển đổi Mounting Adapter / 檢查扳機及轉接支架功能

Hình 1 / 圖片1	Hình 2 / 圖片2	Hình 3 / 圖片3	Ghi chú / 備註

Chèn hình ảnh vào ô màu vàng: Insert → Pictures → Place in Cell / 請將圖片插入黃色儲存格

← Quay về bảng tổng hợp "Nghiệm Thu" / 返回總表

HÌNH ẢNH KIỂM TRA / 檢查圖片 — EF550RA4LAWBH752

STT: 4 | Bộ phận / 部門: Xi treo / 吊鍍 | Kết quả / 結果: Đạt / 合格

Lỗi ban đầu / 故障說明: Cần kiểm tra kỹ thuật

Hạng mục KT / 檢查項目: Đã kiểm tra nhưng không có lỗi / 已檢查，未發現異常

Hình 1 / 圖片1	Hình 2 / 圖片2	Hình 3 / 圖片3	Hình 4 / 圖片4	Hình 5 / 圖片5	Ghi chú / 備註

⬆ Chèn hình ảnh vào ô màu vàng: Insert → Pictures → Place in Cell / 請將圖片插入黃色儲存格

← Quay về bảng tổng hợp "Nghiệm Thu" / 返回總表

HÌNH ẢNH KIỂM TRA / 檢查圖片 — EF550RA4LAWBH763

STT: 5 | Bộ phận / 部門: Xi treo / 吊鍍 | Kết quả / 結果: Đạt / 合格

Lỗi ban đầu / 故障說明: Cần kiểm tra kỹ thuật

Hạng mục KT / 檢查項目: Đã kiểm tra nhưng không có lỗi / 已檢查，未發現異常

Hình 1 / 圖片1	Hình 2 / 圖片2	Hình 3 / 圖片3	Hình 4 / 圖片4	Hình 5 / 圖片5	Ghi chú / 備註

⬆ Chèn hình ảnh vào ô màu vàng: Insert → Pictures → Place in Cell / 請將圖片插入黃色儲存格

← Quay về bảng tổng hợp "Nghiệm Thu" / 返回總表

HÌNH ẢNH KIỂM TRA / 檢查圖片 — EF550RA4LAWBH774

STT: 6 | Bộ phận / 部門: CNC | Kết quả / 結果: Đạt / 合格

Lỗi ban đầu / 故障說明: Cần kiểm tra kỹ thuật

Hạng mục KT / 檢查項目: Đã kiểm tra nhưng không có lỗi / 已檢查，未發現異常

Hình 1 / 圖片1	Hình 2 / 圖片2	Hình 3 / 圖片3	Hình 4 / 圖片4	Hình 5 / 圖片5	Ghi chú / 備註

⬆ Chèn hình ảnh vào ô màu vàng: Insert → Pictures → Place in Cell / 請將圖片插入黃色儲存格

← Quay về bảng tổng hợp "Nghiệm Thu" / 返回總表

HÌNH ẢNH KIỂM TRA / 檢查圖片 — RFR900NA65RSWLB795

STT: 7 | Bộ phận / 部門: CNC | Kết quả / 結果: Đạt / 合格

Lỗi ban đầu / 故障說明: Cần kiểm tra kỹ thuật

Hạng mục KT / 檢查項目: Đã kiểm tra nhưng không có lỗi / 已檢查，未發現異常

Hình 1 / 圖片1	Hình 2 / 圖片2	Hình 3 / 圖片3	Ghi chú / 備註

⬆ Chèn hình ảnh vào ô màu vàng: Insert → Pictures → Place in Cell / 請將圖片插入黃色儲存格

← Quay về bảng tổng hợp "Nghiệm Thu" / 返回總表

HÌNH ẢNH KIỂM TRA / 檢查圖片 — EF550RA4LAWBH816

STT: 8 | Bộ phận / 部門: Xi treo / 吊鍍 | Kết quả / 結果: Đạt / 合格

Lỗi ban đầu / 故障說明: Màn hình lỗi / 螢幕故障

Hạng mục KT / 檢查項目: Kiểm tra hiển thị màn hình & đầu quét barcode / 檢查螢幕顯示及條碼掃描功能

Hình 1 / 圖片1	Hình 2 / 圖片2	Hình 3 / 圖片3	Hình 4 / 圖片4	Hình 5 / 圖片5	Ghi chú / 備註

⬆ Chèn hình ảnh vào ô màu vàng: Insert → Pictures → Place in Cell / 請將圖片插入黃色儲存格

← Quay về bảng tổng hợp "Nghiệm Thu" / 返回總表

HÌNH ẢNH KIỂM TRA / 檢查圖片 — RFR900NA65RSWLB837

STT: 9 | Bộ phận / 部門: CNC | Kết quả / 結果: Đạt / 合格

Lỗi ban đầu / 故障說明: Cần kiểm tra kỹ thuật

Hạng mục KT / 檢查項目: Đã kiểm tra nhưng không có lỗi / 已檢查，未發現異常

Hình 1 / 圖片1	Hình 2 / 圖片2	Hình 3 / 圖片3	Ghi chú / 備註

⬆ Chèn hình ảnh vào ô màu vàng: Insert → Pictures → Place in Cell / 請將圖片插入黃色儲存格

← Quay về bảng tổng hợp "Nghiệm Thu" / 返回總表

HÌNH ẢNH KIỂM TRA / 檢查圖片 — EF550RA4LAWBH858

STT: 10 | Bộ phận / 部門: CNC | Kết quả / 結果: Đạt / 合格

Lỗi ban đầu / 故障說明: Cần kiểm tra kỹ thuật

Hạng mục KT / 檢查項目: Đã kiểm tra nhưng không có lỗi / 已檢查，未發現異常

Hình 1 / 圖片1	Hình 2 / 圖片2	Hình 3 / 圖片3	Hình 4 / 圖片4	Hình 5 / 圖片5	Ghi chú / 備註

⬆ Chèn hình ảnh vào ô màu vàng: Insert → Pictures → Place in Cell / 請將圖片插入黃色儲存格

← Quay về bảng tổng hợp "Nghiệm Thu" / 返回總表