Beispielgutachten Smart fortwo

Heckschaden verstehen und Reparaturkosten nachvollziehen

Dieser kommentierte Auszug zeigt, wie ein Heckschaden dokumentiert, der Reparaturweg begründet und das Ergebnis bewertet wird. Im Beispiel ist die Reparatur wirtschaftlich vertretbar.

Lesehilfe: Originalauszüge stehen schwarz, Ergänzende Erklärungen sind rot gesetzt. Tabellen enthalten Originalwerte in neuer Anordnung. Persönliche Angaben wurden ausgelassen.

Die wichtigsten Werte

ORIGINALWERTE

Feststellung	Ergebnis
Reparaturkosten ohne MwSt.	1.632,63 EUR
Reparaturkosten incl. MwSt.	1.942,83 EUR
Schadeneinstufung	Reparaturschaden
Fahrzeugzustand	Verkehrssicher und fahrbereit
Merkantile Wertminderung	100,00 EUR
Reparaturdauer	Ca. 2–3 Arbeitstage
Nutzungsausfall pro Tag	23,00 EUR

Schadenbeschreibung

ORIGINALGUTACHTEN | Schadensumfangsbeschreibung

Im Bereich des Fahrzeughecks wurden unfallbedingte Beschädigungen festgestellt. Das Schadenbild konzentriert sich auf das Heckmittelstück des hinteren Stoßfängers im linken Bereich sowie auf die zugehörige linke Befestigung des Heckmittelteils.

Das Heckmittelstück weist infolge des Anstoßereignisses eine lokale Verformung sowie eine Riss- und Materialbeschädigung im Kunststoffbereich auf. Zusätzlich sind im Bereich des linken hinteren Heckmittelstücks Druckspuren und eine Verformung der äußeren Bauteilkontur erkennbar. Der linke Befestigungshalter des Heckmittelteils ist beschädigt bzw. gebrochen.

Aufgrund der vorliegenden Materialbeschädigung sowie der Beeinträchtigung der Befestigungsfunktion ist eine fachgerechte und dauerhafte Instandsetzung des Heckmittelstücks technisch nicht sinnvoll und wirtschaftlich nicht vertretbar. Aus diesem Grund ist das Heckmittelstück zu erneuern.

Im Rahmen der zerstörungsfreien Besichtigung konnten keine weitergehenden unfallbedingten Beschädigungen an tragenden Karosseriestrukturen festgestellt werden.

Kommentar Die Beschreibung benennt die betroffenen Bauteile und erklärt, weshalb ein Austausch erforderlich ist. So können Sie den Schadenumfang und die vorgeschlagenen Arbeiten nachvollziehen. Die Feststellungen beziehen sich auf die zerstörungsfreie Besichtigung; verdeckte Schäden können erst bei der Demontage abschließend beurteilt werden.

2 Fotodokumentation

Kommentar Die Fotos machen die schriftlichen Feststellungen überprüfbar. Die Übersicht ordnet die Kontaktstelle ein; die Nahaufnahme zeigt die Materialbeschädigung am Kunststoffbauteil.



ORIGINALFOTO 8 | Kontaktspur am Heckmittelteil



ORIGINALFOTO 9 | Rissbildung im Kunststoffstoßfänger

Die Detailaufnahme ergänzt die Beschreibung der Riss- und Materialbeschädigung und unterstützt die Begründung für den Bauteilersatz.

3 Reparaturweg und technische Begründung



ORIGINALFOTO 14 | Bruch der Kunststoffbefestigung

ORIGINALGUTACHTEN | Instandsetzung

Aufgrund der festgestellten Riss-, Verformungs- und Materialbeschädigungen ist das Heckmittelstück des hinteren Stoßfängers zu erneuern. Der beschädigte linke Befestigungshalter des Heckmittelteils ist ebenfalls zu ersetzen.

Zur Wiederherstellung der ursprünglichen Bauteillage wurde eine Prüfung sowie eine geringfügige Rückverformung bzw. Ausrichtung des Prallträger-/Aufnahmebereichs berücksichtigt. Diese Maßnahme dient der spannungsfreien und fluchtungsgerechten Montage des zu erneuernden Heckmittelstücks. Der genaue Umfang ist erst nach Demontage abschließend beurteilbar; ergänzende Befunde bleiben vorbehalten.

Aufgrund des matten Bodypanel-Farbtons wurde eine Farbton- und Mattgradprüfung einschließlich Anfertigung eines Musterblechs berücksichtigt. Diese Prüfung ist erforderlich, um Farbton, Mattgrad, Oberflächenwirkung und Lichtreflexion des neu zu lackierenden Heckmittelteils an die vorhandenen angrenzenden Bodypanel-Flächen anzupassen

Kommentar Eine fachgerechte Reparatur muss auch eine sichere Befestigung und die richtige Bauteillage herstellen. Bei der matten Lackierung hilft die Farbton- und Mattgradprüfung, sichtbare Unterschiede zur vorhandenen Oberfläche zu vermeiden. Der Umfang der Arbeiten am Aufnahmebereich bleibt bis zur Demontage vorläufig.

4 Kosten und Bewertung

ORIGINALWERTE | Zusammenfassung Reparaturkosten

Kostenposition	Betrag
Arbeitslohn ohne MwSt.	231,25 EUR
Lackierkosten ohne MwSt.	1.083,08 EUR
Ersatzteilkosten ohne MwSt.	193,30 EUR
Nebenkosten ohne MwSt.	125,00 EUR
Reparaturkosten ohne MwSt.	1.632,63 EUR
19 % MwSt.	310,20 EUR
Reparaturkosten mit MwSt.	1.942,83 EUR

Kommentar Die Aufteilung zeigt, wie sich der Reparaturaufwand zusammensetzt. Besonders bei diesem Schaden erklärt die aufwendigere Mattlackierung den hohen Anteil der Lackierkosten.

ORIGINALGUTACHTEN | Wertermittlung

Der Wiederbeschaffungswert wurde unter Berücksichtigung von Alter, Laufleistung, Ausstattung, Pflege- und Erhaltungszustand, technischer Beschaffenheit, Hauptuntersuchung sowie der regionalen und überregionalen Marktsituation ermittelt.

Grundlage der Bewertung bildeten aktuelle Marktanalysen unter Verwendung des Systems DAT SilverDAT sowie ergänzend recherchierte Vergleichsangebote regionaler und überregionaler Gebrauchtfahrzeugmärkte.

ORIGINALWERTE | Fahrzeugwert und Wertminderung

Bewertungsposition	Betrag
Wiederbeschaffungswert mit MwSt.	8.325,00 EUR
Merkantile Wertminderung	100,00 EUR

Kommentar Der Wiederbeschaffungswert ordnet die Reparaturkosten wirtschaftlich ein. Die merkantile Wertminderung berücksichtigt einen möglichen geringeren Verkaufswert trotz fachgerechter Reparatur; sie ist eine eigene Bewertungsposition.

5 Ergebnis und Orientierung für den Kunden

ORIGINALGUTACHTEN | Reparaturwürdigkeit

Die Reparatur des Fahrzeuges erscheint unter technisch-wirtschaftlichen Gesichtspunkten vertretbar. Die im Gutachten ausgewiesenen Reparaturkosten erreichen den Wiederbeschaffungswert nicht. Ein wirtschaftlicher Totalschaden ist nicht gegeben.

ORIGINALGUTACHTEN | Verkehrssicherheit und Reparaturdauer

Die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges wurde durch den Schaden nicht beeinträchtigt.

Die Reparaturdauer wird unter Berücksichtigung des Reparaturumfangs, der erforderlichen Lackierarbeiten sowie der notwendigen Montage- und Einstellarbeiten mit ca. 2–3 Arbeitstagen angesetzt.

ORIGINALWERTE | Ergebnisübersicht

Feststellung	Ergebnis
Schadeneinstufung	Reparaturschaden
Fahrzeugzustand	Verkehrssicher und fahrbereit
Notreparatur	Nicht nötig
Reparaturdauer	Ca. 2–3 Arbeitstage
Nutzungsausfallgruppe	A
Nutzungsausfall pro Tag	23,00 EUR

Kommentar Das Ergebnis gibt Ihnen eine verständliche Grundlage für die weitere Abstimmung mit Werkstatt und Versicherung: Die Reparatur ist wirtschaftlich vertretbar und die voraussichtliche Dauer ist benannt. Die Einstufung zur Verkehrssicherheit dokumentiert den bei der Besichtigung festgestellten Zustand.

Zum Nutzungsausfall: Der ausgewiesene Tagessatz ist eine Bewertungsgrundlage. Er wird nicht automatisch für die gesamte Zeit seit dem Unfall angesetzt. Entscheidend sind die tatsächliche Nichtnutzbarkeit und die Voraussetzungen im konkreten Fall; bei Nutzung eines Mietwagens wird nicht zusätzlich Nutzungsausfall angesetzt.

Beispielauszug: Die fünf zeigen ausgewählte Bestandteile. Das vollständige Gutachten enthält zusätzliche Fahrzeugdaten, Kalkulationsunterlagen, Feststellungen und Anlagen.