gábőr
VAGYONVÉDELEM KLÍMATECHNIKA

GÁBŐR VAGYONVÉDELMI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Mobil: +36 20 340 9539
E-mail: iroda@gabor.hu
Web: www.gabor.hu
Adószám: 10750342-2-13
Bankszámlaszám: 10100716-51063500-01004007

ADATLAP

Megrendelő neve, adószáma:	Viacom Informatikai Kft.	Kelt: 2026. 10.14.
Munkavégzés helyszíne:	Törökbálint, óvoda u. 4.	Telefonszám:
Számlázási cím:		Sorszám: 328./2026.
Postázási cím:		Parkolási díj:
Fizetés módja:	Készpénz [✓ Átutalás]	Parkolási díj:
Munkavégzés jellege:	Új telepítés - Kiegészítés - Garanciális javítás - Hibajavítás [✓ - Karbantartás]	

Az elvégzett munka leírása

Szerződés szerint a hőszivattyúk ellenőrzését,
karbantartását elvégeztük.
1. és 6. beltéri egység biztonsági szelepet cserélni
szükséges csepeg.
Az 5. kültéri egység ventillátor lapát törött
cserélni szükséges.
Melléklet: 6 db

Felhasznált anyagok

Megnevezés	Egység	Mennyiség	Megjegyzés

A munkát végezték

1.	Szőke János	2.	Szőke Mariana Éva
3.		4.	
5.		6.	

A munkavégzés igazolása:

/az ADATLAP a számlázás alapját képezi/

Az elvégzett munka megtörténtét igazolom, kifizetését engedélyezem (teljesítem):
A számla kiegyenlítéséig a felszerelt gépek, berendezések és eszközök a Gábőr Kft. tulajdonát képezik.

2018. május 25-én lépett hatályba az Általános adatvédelmi rendelet (General Data Protection Regulation – „GDPR”), mely szabályozza az Ön velünk megosztott személyes adatainak kezelését és felhasználását. Az Ön adataihoz GÁBŐR Kft. cégvezető és munkatársai férhetnek hozzá a kijelölt munkaköri feladataik részeként, a „szükséges ismeret” elvének megfelelően. Az Ön személyes adatait a fentiekben meghatározott célok eléréséhez szükséges ideig tároljuk, legfeljebb az Önnel történt utolsó kapcsolatfelvételt követő 10 évig. Ön kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és Ön tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Aláírásával elfogadja, hogy a GÁBŐR Kft. kezelheti és felhasználhatja a céges, és személyes adatait.

....

Kivitelező részéről a munkát végző *Megrendelő részéről a munkát átvevő*

gábör	① HŐSZIVATTYÚ KARBANTARTÁSI LAP
	Név: Társasház
	Cím: Törökbálint, óvoda u. 4.
Kültéri egység:	WH - UX16HE8
Hőcserélő ellenörzése	Rendben
ventillátor ellenörzése	Rendben
ventilátor motor ellenörzése	Rendben
Üzemi nyomás ellenörzése	Rendben
Elektromos csatlakozások ellenörzése	Rendben
Kondenzvíz elvezetés ellenörzése	Rendben
Beltéri egység:	WH-SXC16H9E8
Vízköri nyomás ellenörzése	Ellenőrizve, Rendben megfelelő
Vízszűrő tisztítása ellenörzése	Tisztítva, Rendben
Víz hőmérsékletek	BE:50 C KI:54 C (melegvízkészítés)
Elektromos csatlakozások ellenörzése	Ellenőrizve, rendben
Áram felvétel	L1:4,9 A L2:5,4 A L3: 5,5 A
Beltéri keringető szivattyú ellenörzése	Rendben
Ki-Be kapcsolások száma	38.675 db
Teljes üzemidő	14.694 h
Hibák kiolvasása	H42, F95, H98. Hiba resetelve, rendben üzemel.

Egyéb megjegyzések

Biztonsági szelep csöpög. Cseréje szükséges

Dátum: 2026. 10. 14.

Aláírás:

gábor	② **HŐSZIVATTYÚ KARBANTARTÁSI LAP**
	Név: Társasház
	Cím: Törökbálint, óvoda u. 4.
Kültéri egység:	WH-UX16HE8
Hőcserélő ellenörzése	Rendben
ventillátor ellenörzése	Rendben
ventilátor motor ellenörzése	Rendben
Üzemi nyomás ellenörzése	Rendben
Elektromos csatlakozások ellenörzése	Rendben
Kondenzvíz elvezetés ellenörzése	Rendben
Beltéri egység:	WH-SXC16H9E8
Vízköri nyomás ellenörzése	Ellenőrizve, rendben megfelelő.
Vízszűrő tisztítása ellenörzése	Tisztítva, rendben
Víz hőmérsékletek	BE: 53 C KI: 57 C
Elektromos csatlakozások ellenörzése	Ellenőrizve, rendben
Áram felvétel	L1: 5,8 A L2: 5,6 A L3: 5,5 A
Beltéri keringető szivattyú ellenörzése	Rendben
Ki-Be kapcsolások száma	62.554 db
Teljes üzemidő	20.895 h
Hibák kiolvasása	Hiba nincs, Rendben üzemel.

Egyéb megjegyzések

Dátum: 2016. 10. 14. Aláírás:

3

HŐSZIVATTYÚ KARBANTARTÁSI LAP

Név: Társasház

Cím: Törökbálint, óvoda u. 4.

Kültéri egység:	WH-4x16HE8
Hőcserélő ellenörzése	Rendben
ventillátor ellenörzése	Rendben
ventilátor motor ellenörzése	Rendben
Üzemi nyomás ellenörzése	Rendben
Elektromos csatlakozások ellenörzése	Rendben
Kondenzvíz elvezetés ellenörzése	Rendben
Beltéri egység:	WH-SXC16H9E8
Vízköri nyomás ellenörzése	Ellenőrizve, rendben megfelelő
Vízszűrő tisztítása ellenörzése	Tisztítva, rendben
Víz hőmérsékletek	BE: 41 C KI: 46 C
Elektromos csatlakozások ellenörzése	Ellenőrizve rendben
Áram felvétel	L1: 5,6A L2:5,6 A L3: 5,8A
Beltéri keringető szivattyú ellenörzése	Rendben
Ki-Be kapcsolások száma	60.826 db
Teljes üzemidő	17.536 h
Hibák kiolvasása	H42. hiba resetelve. Rendben üzemel.

Egyéb megjegyzések

Dátum: 2026. 10. 14.

Aláírás:

gábor	Ⓗ **HŐSZIVATTYÚ KARBANTARTÁSI LAP**
	Név: Társasház
	Cím: Törökbálint, óvoda u. 4.
Kültéri egység:	WH-UX16HE8
Hőcserélő ellenörzése	Rendben
ventillátor ellenörzése	Rendben
ventilátor motor ellenörzése	Rendben
Üzemi nyomás ellenörzése	Rendben
Elektromos csatlakozások ellenörzése	Rendben
Kondenzvíz elvezetés ellenörzése	Rendben
Beltéri egység:	WH-SXC16H9E8
Vízköri nyomás ellenörzése	Ellenőrizve, rendben megfelelő
Vízszűrő tisztítása ellenörzése	Tisztítva, rendben
Víz hőmérsékletek	BE: 45 C KI: 48 C
Elektromos csatlakozások ellenörzése	ellenőrizve, rendben
Áram felvétel	L1: 5,3 A L2: 5,4 A L3: 5,9 A
Beltéri keringető szivattyú ellenörzése	Rendben
Ki-Be kapcsolások száma	64.170 db
Teljes üzemidő	28.061 h
Hibák kiolvasása	F95, H98 hiba resetelve, Rendben üzemel
Egyéb megjegyzések	

Dátum: 2026.10.14. Aláírás:

gábor

(5) HŐSZIVATTYÚ KARBANTARTÁSI LAP

Név: Társasház

Cím: Törökbálint, óvoda u.4.

Kültéri egység:	WH-UX16HE8
Hőcserélő ellenörzése	Rendben
ventillátor ellenörzése	Ventillátor lapát csere. Lapát hibás
ventilátor motor ellenörzése	Rendben
Üzemi nyomás ellenörzése	Rendben
Elektromos csatlakozások ellenörzése	Rendben
Kondenzvíz elvezetés ellenörzése	Rendben
Beltéri egység:	WH-SXC16H9E8
Vízköri nyomás ellenörzése	Ellenőrizve, rendben megfelelő
Vízszűrő tisztítása ellenörzése	Tisztítva, rendben
Víz hőmérsékletek	BE: 47 C KI: 49 C
Elektromos csatlakozások ellenörzése	Ellenőrizve, rendben
Áram felvétel	L1: 5,3 A L2: 5,3 A L3: 4,8 A
Beltéri keringető szivattyú ellenörzése	Rendben
Ki-Be kapcsolások száma	79.520 db
Teljes üzemidő	14.038 h
Hibák kiolvasása	Hiba nincs. Rendben üzemel.

Egyéb megjegyzések

Dátum: 2026. 10.14. Aláírás:

gábör	⑥ HŐSZIVATTYÚ KARBANTARTÁSI LAP
	Név: Társasház
	Cím: Törökbálint, óvoda u. 4.
Kültéri egység:	WH-UX16HE8
Hőcserélő ellenörzése	Rendben
ventillátor ellenörzése	Rendben
ventilátor motor ellenörzése	Rendben
Üzemi nyomás ellenörzése	Rendben
Elektromos csatlakozások ellenörzése	Rendben
Kondenzvíz elvezetés ellenörzése	Rendben
Beltéri egység:	WH-SXC16H9E8
Vízköri nyomás ellenörzése	Ellenőrizve, rendben megfelelő
Vízszűrő tisztítása ellenörzése	Tisztítva, rendben
Víz hőmérsékletek	BE: 47 C KI: 49 C
Elektromos csatlakozások ellenörzése	Ellenőrizve, rendben
Áram felvétel	L1: 5,3 A L2: 5,4 A L3: 5,5 A
Beltéri keringető szivattyú ellenörzése	Rendben
Ki-Be kapcsolások száma	24.014 db
Teljes üzemidő	7.107 h
Hibák kiolvasása	Hiba nincs. Rendben üzemel.

Egyéb megjegyzések

Biztonsági szelep csöpög. Cseréje szükséges

Dátum: 2026.10.14. Aláírás: