



Kép helye		Heti munkavédelmi bejárás jegyzőkönyv						Kép helye			
Dátum:					Bejárást végezte:						
Projekt megnevezése:					Telefonszám:						
Helyszín:					HSE megbízott:	IWS Solutions Kft.					
Építkezés jellege:					Cím:	2040 Budaörs (Terrapark), Puskás Tivadar út 14/C.					
Észrevételek, megfigyelések, megjegyzések											
Sorszám	Megfigyelés	Megoldás/ Javaslat/ Megfigyelés	Érintett Cég	Fénykép	Kategória	Osztályozás	Hiba súlyossága	Jegyzőkönyvbe felvéve	Határidő	Státusz	Kiszabható bírság összege, szankciós listában szereplő sorszáma
	A vezénylőépületben a pincszint acéllemezzel lefedésre került. Azonban Kb. 15-20 cm-es rés maradt, amely a leesés veszélyt minimalizálta.	A réseket le kell fedni, hogy a beesésveszély, valamint a botlásveszély megszűnjön.									
										Lezárt	
Sorszám	Ellenőrzéskor a helyszínen dolgozó cégek listája			Pecstét helye							
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
A fenti jegyzőkönyv tartalma az érintett cégek aláírása nélkül is érvényesnek tekintendő!											