

Informe de Recepción del Vehículo

Blvd. Carranza #750, Col. División del Norte, Torreón, Coah.

Datos del vehículo

Marca / Modelo: FORD F150 XLT
Placas: F-202-701
Número de unidad: S/N
Año / Color: 2010 · NEGRO
VIN: 1FTEW1C82AFC56473
Kilometraje: 359737 km
Combustible: Gasolina
Cliente: SERGIO ALEJANDRO GUARDADO MARTINEZ
Teléfono: 8711044146

Servicio en proceso

Tipo de servicio: Servicio de mantenimiento y revisión de bandas y poleas
Descripción: SERVICIO DE AFINACION Y REVISION DE POLEAS Y BANDAS
Técnico: OSCAR FLORES
Tiempo de entrega aproximado: 5 HRS
Precio: —
Fecha de recepción: 2026-10-05

Hoja de recepción — Inventario del vehículo

Exteriores

Antena: Sí
Espejo lateral: Sí
Cristales: Sí
Emblema: Sí
Tapón de ruedas (4): Sí
Molduras completas: Sí
Tapón de gasolina: Sí

Nivel de gasolina: 50%

Notas de daños / observaciones:
PARABRISAS ESTRELLADO

Accesorios

Gato: Sí
Maneral de gato: Sí
Llave de ruedas: Sí
Estuche de herramientas: Sí
Triángulo de seguridad: Sí
Llanta de refacción: Sí
Extinguidor: Sí

Fotos al recibir el vehículo





MFD. BY FORD MOTOR CO.
DATE: 05/10 GVWR: 6900LB / 3130KG
FRONT GAWR: 3450LB REAR GAWR: 3800LB
1565KG WITH 1724KG WITH
P255/65R17 108S TIRES P255/65R17 108S TIRES
17x7.5J RIMS 17x7.5J RIMS
AT 240 kPa/ 35 PSI COLD AT 240 kPa/ 35 PSI COLD
THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE FEDERAL MOTOR
VEHICLE SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF
MANUFACTURE SHOWN ABOVE.
VIN: 1FTEW1C82AFC56473 F0141
TYPE: Truck T0813
2201005266215

TIRE AND LOADING INFORMATION

SEATING CAPACITY

TOTAL : 6

FRONT: 3

REAR: 3

The combined weight of occupants and cargo should never exceed: **762 kg or 1681 lbs.**


TIRE	SIZE	COLD TIRE PRESSURE
FRONT	P255/65R17 108S	240 KPA, 35 PSI
REAR	P255/65R17 108S	240 KPA, 35 PSI
SPARE	P255/65R17 108S	240 KPA, 35 PSI

SEE OWNERS
MANUAL FOR
ADDITIONAL
INFORMATION

ITEM 024258647







Atentamente:

Luis Germán García Guajardo

Team Bassoco Grupo Automotor Integrado · Blvd. Carranza #750, Col. División del Norte, Torreón, Coah. · Tel: 8713940393