



Datos del vehículo

Marca / Modelo: Isuzu
Placas: RK-4003-A
Número de unidad: 107
Año / Color: — · Blanco
VIN: JAANPR759F7003462
Kilometraje: 648890 km
Combustible: Diesel
Cliente: Pastelería Lety
Teléfono: 81 1012 0884

Servicio en proceso

Tipo de servicio: Reparación en muelles traseros izquierdo
Descripción:
La unidad contaba con un muelle roto, se procederá a reemplazarlo
Técnico: Edgar
Costo estimado: —
Fecha de recepción: 2026-09-10

Hoja de recepción — Inventario del vehículo

Exteriores

Antena: Sí
Espejo lateral: Sí
Cristales: Sí
Emblema: Sí
Tapón de ruedas (4): No
Molduras completas: No
Tapón de gasolina: Sí

Nivel de gasolina: 75%

Accesorios

Gato: No
Maneral de gato: No
Llave de ruedas: No
Estuche de herramientas: No
Triángulo de seguridad: No
Llanta de refacción: No
Extintidor: No